

涂层烘干室检测报告，工业烤箱第三方检测

产品名称	涂层烘干室检测报告，工业烤箱第三方检测
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

产品详情

依据公司的类型、经营规模、商品、生产流程，厂内及附近状况，机器设备、设备、烘干处理室应用的热原，应用的建筑涂料、有机溶剂、油漆稀释剂开展了危险因素剖析明确公司有可能造成的事故类型。

镀层烘干处理室安全生产技术要求GB14443-93电烤箱检验

一、当场检验：

1.烘干处理室上应该有标明安全生产技术数据信息的出厂铭牌

2.烘干处理室烘干箱、烘干房、固化炉是不是设定了易燃气体浓度值和过热报警仪

3电加热器烘干处理室

1) 应安装安全性自然通风设备，自然通风设备应该有避免火苗发生的稳定对策（隔爆型离心风机）；

2) 烘干处理室机壳需要接地装置（维护接地线电阻不大于10欧姆），应设定静电保护接地装置（静电保护接地线电阻不大于100欧姆）。

4.汽柴油、天然气加温烘干处理

1) 点燃设备应与自然通风设备连锁加盟、有熄火保护装置对策；

2) 应安装安全性自然通风设备，离心风机应该有避免采生火苗的稳定对策（隔爆型）；

3) 应用立即点燃加温体系时，应设定气体循环，应用全自动点火装置，点燃设备能全自动截断然料的提供。烘干处理室机壳需要接地装置，维护接地线电阻低于等10欧姆，静电保护接地线电阻不大于100欧姆。

5.烘干处理室放料门的程度和竖直方位3米区域内电器设备均是隔爆型，配电柜（盘）应配备漏电保护开关（30mA，0.1s）；

6.烘干处理室周边不可以储放易燃易爆物件，应配置救火设备，防置材、烘干处理客所属工作场地严禁使用用火

7.危险化学品储存点只有置放一天的使用量；

8.烘干处理室安全性安全操作规程是不是悬架在设施周边显眼部位，在制造场地的相关设备、机器设备上、设定显著的安全性警示标识；

9.烘干处理室实际操作员工应通过安全性专业技术培训。

二、查验生产安全管理方法材料：

1.安全性生产责任制；

2.安全操作规程；

电烤箱办理手续：

1、项目申请——向检测中心提交申请办理。

2、确定时间——依据规定，预定当场检验

3、上门检测——技术工程师上门对电烤箱开展检验

4、定编报告——技术工程师依据达标的检查数据信息，撰写报告。

5、提交审批——技术工程师将详细的汇报开展审批。

6、审签报告——汇报审查没有问题后，授予报告。