

台湾广隆LONG蓄电池WP10-12SE太阳能光伏发电12V10AH免维护

产品名称	台湾广隆LONG蓄电池WP10-12SE太阳能光伏发电12V10AH免维护
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	1140.00/只
规格参数	品牌:广隆LONG 型号:WP10-12SE 产地:中国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

台湾广隆LONG蓄电池WP10-12SE太阳能光伏发电12V10AH免维护

商品特性密封性构造：MF规范系列产品阀控式密封性铅酸电池具备与众不同的构造并采取了的密封技术，保证锂电池电解液不容易外溢。免维护保养设计方案：MF规范系列产品阀控式密封性铅酸电池具备较好的氧循环系统复合型工作能力。电池充电时需出现的o2几乎被彻底消化吸收，在运用时不用填补水分，也不用精确测量锂电池电解液的相对密度。高工作能力相对密度：因为选用贫液设计方案和紧机械加工工艺，MF规范系列产品阀控式密封性铅酸蓄电池的容积能量密度和净重能量密度进一步提高。低锂电池寿命：MF规范系列产品阀控式密封性铅酸蓄电池因为选用高纯的原料和添加物，使充电电池在存储或不运用时的自放电率大幅度降低，自放电率小于雷迪司LADISUL94V-0阻燃性ABS材料的机壳。

、在安装结束后的工程验收环节，应开展一次容积检测。并将质量的新电池内阻、浮充工作电压、容积等主要参数做为该型号规格充电电池的基准线数据信息存进智能检测仪中。、用锂电池组主要参数在线检测仪每月检验一次电池单个浮充工作电压、内电阻；查验充电电池机壳和联接件。务必确保锂电池组中每一个充电电池的浮充直流电压都处在合理的范畴，若发觉内电阻出现异常、浮充工作电压较高/低、机壳形变和联接件时，应按使用说明解决或向厂商明确提出解决。较高的浮充工作电压造成了充电电池加速和缺水，造成充电电池初期容积无效。因而，VRLA充电电池选用低浮充工作电压被觉得是避免VRLA充电电池初期无效的方式之一。、半年或常常查验导电杆联接地脚螺栓是不是松脱，清除充电电池上的尘土，尤其是导电杆和联接条上的尘土，避免充电电池走电或接地装置，与此同时观查充电电池外型有没有出现异常，若有出现异常应妥善处理。、每一年或每2年开展一次容积充放电，若有容积不够，应妥善处理。关键场所的容积核查性充放电要大半年或3个月开展一次。需注意的是：许多充电电池维护保养工作人员在开展按时充放电时仅仅作短期内充放电，没有开展深层充放电，小于60%的充放电时，电池电量降低的问题在直流电压上难以体现。、充放电电流量不适合过大，更要防止短路故障充放电。放电时，电瓶直流电压不必小于停止工作电压，防止电瓶过多充放电造成电瓶特性降低和使用寿命减少。

