

硅钢片去毛刺机厂家 硅钢片去毛刺 万创智能装备

产品名称	硅钢片去毛刺机厂家 硅钢片去毛刺 万创智能装备
公司名称	万创（苏州）智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市陈门泾路88号
联系电话	15262606066 15262606066

产品详情

关于毛刺的生成如前所提，迄今仍未得到很好的解决。这里对此问题也不作讨论，硅钢片去毛刺机价格，只是针对生产实际中出现的毛刺问题提出一些有效的控制途径和方法，也就是防止切削与刀具发生黏结或变形强化，可能避免毛刺的产生。

降低刀具前刀面的表面粗糙度；增大刀具前角；减少切削厚度；对工件适当热处理，硅钢片去毛刺设备价格，减少塑性变形；采用抗黏结性能好的切削液；根据零件的塑性，硅钢片去毛刺，适当调整切削速度；建立超稳定的加工环境；采用特种加工方法

毛刺对后续工艺和其它工产生的影响

1、在基准面上-次加工毛刺过大则精加工时会导致加工余量不均匀。

余量不均匀因毛刺过大在毛刺部位进行切削加工时主轴切削量会突然增大或减小影响切削的平稳性产生刀纹或者加工稳定性。

2、若精基准面存在着毛刺，则基准面部容易重合，导致加工的尺寸不准。

3、在表面处理工序中，如喷塑过程中，硅钢片去毛刺机厂家，涂层金属会首先在毛刺部位聚集(静电更容易吸附)导致其他部位缺少塑粉从而导致品质不稳定。

4、毛刺在热处理过程中比较容易引起粘结，往往会破坏层间绝缘，从而导致合金交流磁性下降，因此软磁性镍合金等一些特殊材料热处理前必须去除毛刺。

在机械加工中，工件的边、角、棱等部位经过切削后不可避免会产生大小不一的毛刺。毛刺的存在对工

件的加工精度、装配精度、再加工定位和外观质量等许多方面都会造成不良影响。去毛刺抛光机用于去除各种零件加工后造成的毛刺并提高光洁度，以满足对金属、塑胶等零件表面光洁度的要求。

去毛刺/打磨/抛光/清洗的工件:

1. 去毛刺抛光机用于家电

气缸、曲轴、活塞、隔板、法兰、动涡盘、静涡盘、滑片、顶板

定子铁芯、锯刀中板、阀体、油泵内外转子、定子、蜗杆

2. 去毛刺抛光机用于汽车

凸轮轴、阀板、轴承座、齿环、齿圈、棘爪、棘轮

链轮、高压嘴、齿轮、涡轮壳、增压器中间体

排气件、连杆、油阀、阀体

硅钢片去毛刺机厂家-硅钢片去毛刺-万创智能装备(查看)由万创(苏州)智能装备有限公司提供。“去毛刺机,砂带机,清洗机”选择万创(苏州)智能装备有限公司,公司位于:江苏省苏州市昆山市环庆路1368号,多年来,万创坚持为客户提供好的服务,联系人:顾经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。万创期待成为您的长期合作伙伴!