

# 龙建扫路车 道路扫地机 渝北区扫地机

产品名称	龙建扫路车 道路扫地机 渝北区扫地机
公司名称	青州龙建特种机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市坡子工业区
联系电话	18253690937

## 产品详情

路面施工清扫车洒水泵型有两种，一种是65的，适合8吨以下路面施工清扫车使用，另一种是80洒水泵，适合10-30吨路面施工清扫车使用。

斜角清扫器斜角度30°左右，通过指压控制斜角，快速清理包括街沿和墙角的积雪、污垢及压实后的薄冰。尤其在狭小空间使用有更明显的优势。不会路面的摊辅表层。

清扫机国外发展状况及发展小型装载机，装载机改装搅拌站扫地机铲车改装搅拌站扫地机铲车改装清扫机，...主营:小型装载机，装载机改装搅拌站扫地机铲车改装搅拌站扫地机铲车改装清扫机，抓木机装载机辅具，四合一斗，装载机改装搅拌站扫地机铲车改装扫地机，尤其适合道路中小雪的清扫。

快速清理包括街沿和墙角的积雪、污垢及压实后的薄冰，灰尘，粘着的干泥土等其他废料，不会公路表层。液压驱动的斜角清扫器可以安装在滑移装载机、拖拉机等机器上，能用于众多，可以清扫车道、人行道、停车场、码头、仓库等，尤其适合道路中小雪的清扫。

青州市龙建特殊机械设备公司是一家主营业务清扫车、扫地机器人、马路清扫车、地面清扫车、炼钢厂清扫车、工程项目清扫车；越野叉车、四驱越野叉车、全地型电动叉车；3吨小铲车、3吨叉车；挖掘装载机；20装载机、抓木机、加宽臂抓木机、加长臂抓木机；清雪车、推雪车、抛雪车、除雪车等工程项目工业设备的生产商。青州市龙建特殊机械设备公司热烈欢迎中国各省盆友前去商谈业务流程。

## 铲车式扫路机故障原因

一. 扫地车无法行驶：保险丝损坏，更换保险丝。电池电量不足，就需要及时充电；如果电动扫地车处于驻车制动状态，则需要关闭驻车制动。

二. 无法清扫：主刷刷丝被带状物缠绕，需要剔除缠绕物；三角带断开，解决措施：更换三角带；主刷电机损坏，解决措施：更换主刷电机；保险丝损坏，解决措施：更换保险丝。

三. 地面垃圾有残留：主刷压力过小，解决措施：调整主刷压力；清扫时速度过快，解决措施：减慢清扫速度；垃圾箱已满，解决措施：倒出垃圾。

四. 清扫时机器后灰尘过大：过滤器堵塞，渝北区扫地机，解决措施:开启振尘开关；过滤器损坏，解决措施;更换过滤器；边刷在扬灰，矿山扫地机，解决措施;打开喷水开关，避免二次扬尘。

五. 无法正常停车：拉索松动，解决措施：拧紧拉索；刹车铁片磨损，解决措施;更换铁片。

青州市龙建特殊机械设备公司是一家主营业务清扫车、扫地机器人、马路清扫车、地面清扫车、炼钢厂清扫车、工程项目清扫车；越野叉车、四驱越野叉车、全地型电动叉车；3吨小铲车、3吨叉车；挖掘装载机；20装载机、抓木机、加宽臂抓木机、加长臂抓木机；清雪车、推雪车、抛雪车、除雪车等工程项目工业设备的生产商。青州市龙建特殊机械设备公司热烈欢迎中国各省盆友前去商谈业务流程。

环卫马路清扫车部件全部接纳工程塑料制造，抗腐化、抗老化、牢固耐用，道路扫地机，转动部位接纳封闭式精密轴承，装载机扫地机，传动带选用高强聚氨脂质料，使整机的无效摩擦和有效传动都得到了有效控制。

马路清扫机的设计是专门为大面积环保清扫设计的，采用充电蓄电池为动力，方向盘为转向行驶前进的扫地机。主要用于：厂房车间、厂区、库房、公园、居民小区、物流中心、快递中转站、广场、码头等相对平整的室内外清扫。

在重负荷时，特别在行驶颠簸中偶尔发出敲击声，应注意检查中后桥平衡轴是否变位而与传动轴发生干涉。汽车运行中若噪声增大，并且伴随有抖动，这一般是由于传动轴失去平衡所致。这种振动在驾驶室内感觉明显。传动轴动平衡的不平衡量应小于100g.cm。

行驶中若底盘发生“嗡嗡”声，而且运行速度越高，声音越大。这一般是由于万向节十字轴与轴承磨损松旷、传动轴中间轴承磨损、中间橡胶支承损坏或吊架松动，或是由于吊架固定的位置不对所致。

青州市龙建特殊机械设备公司是一家主营业务清扫车、扫地机器人、马路清扫车、地面清扫车、炼钢厂清扫车、工程项目清扫车；越野叉车、四驱越野叉车、全地型电动叉车；3吨小铲车、3吨叉车；挖掘装载机；20装载机、抓木机、加宽臂抓木机、加长臂抓木机；清雪车、推雪车、抛雪车、除雪车等工程项目工业设备的生产商。青州市龙建特殊机械设备公司热烈欢迎中国各省盆友前去商谈业务流程。

龙建扫路车(图)-道路扫地机-渝北区扫地机由青州龙建特种机械有限公司提供。青州龙建特种机械有限公司是一家从事“清扫车,扫路机,扫地机,装载机,抓木机,越野叉车,除雪设备,”的公司。自成立以来，我们

坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“龙建助通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使龙建机械在装载机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！