

水冷却20KW三相汽油发电机

产品名称	水冷却20KW三相汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	58888.00/台
规格参数	型号:TOTO20 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

野外用静音汽油发电机产品除具备系列汽油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，水冷却20KW三相汽油发电机同时具备降噪和防雨功能；箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便发电机维修；野外用静音汽油发电机同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。

水冷却20KW三相汽油发电机

汽油发电机维修

汽油机运转过程中，因机件的自然磨损和使用维护不当等均会产生各种故障。供油系统和点火系统常发生故障，有时两个系统同时产生故障，就会出现较为复杂的故障现象，给排除故障带来需要的困难。下面先介绍油路、电路故障的分析与排除方法，然后简要介绍常见综合故障的分析与排除方法。

汽油机供油系统常见故障排除方法：

汽油机的供油系统较容易产生故障。常见故障有：不来油、混合气过稀和混合气过浓等。

1、不来油

1) 现象

内燃机不能发动。

向化油器内加入少量汽油后，机器即可发动，但很快又停机。

2) 原因

汽油箱内无油。

油管堵塞

油管或油管接头损坏造成严重漏油。

汽油滤清器长期未清洗或汽油箱未清洗，杂质将油管或滤网堵塞。

化油器进油管接头或接头处滤网堵塞，各油道，主量油孔及主喷管堵塞，三角油针卡在三角针座造成不进油。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：294/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本