

科比变频器伺服器维修

产品名称	科比变频器伺服器维修
公司名称	东莞市隆悦自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市莞城东城西路39号鸿福大厦C区第五层518号
联系电话	18825566113 13927777782

产品详情

科比F5变频器显示UH故障，通常情况是因为功率板长时间工作各零件老化，使用环境差引起线路板腐蚀引起，科比F5变频器不启动原因如何维修,科比变频器维修故障：E.OP: 过压
输入电压过高；调节参数有问题，有超调；制动电阻损坏或不配套；浪涌电压输入。E.UP：欠压
输入电压过低；不良接线柱造成电压损失；分别供电时，主回路断电或缺相。E.OC: 过流
负载太大；输出回路短路；接地错误。E.OHI变频器内部过热 风扇转速不快。E.OH 功率模块过热
风机堵转；通风量不足；E.PU 功率单元故障
一般是功率电路有问题。科比变频器维修常见系列：F4-C维修、F4-S维修、F4-F维修、M4维修 S4维修
R4维修 S5维修科比变频器维修常见型号：COMBIVERT F4-C系列维修。