

# 旭锐玻切 异形玻璃切割机厂家 浙江玻璃切割机

产品名称	旭锐玻切 异形玻璃切割机厂家 浙江玻璃切割机
公司名称	山东旭锐自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照高新区艳阳路88号（山东路北）
联系电话	18363395555 18363395555

## 产品详情

玻璃切割时容易出现哪些问题？

玻璃切割时，主要质量问题有划伤、崩边、尺寸偏差、多角、少角、切割直面不方正等，其中划伤的原因是切割台上的碎玻璃片和放片时划伤；多角少角的原因是敲击玻璃时偏离刀刃或刀刃不好；玻璃不光是由于使用的刀刃角度不对。

### 一、划伤

玻璃划伤直接影响后续加工，切割时应注意以下事项。

（1）切割前，圆形玻璃切割机，应先清除玻璃切割台上的杂物，切割过程中应随时清理杂物，保持台面清洁。

（2）切割好的玻璃堆放时，应尽量单件堆放。例如，当几块玻璃堆放在一起时，异形玻璃切割机厂家，应使用橡胶条或白纸等软材料将玻璃分开。

（3）堆叠玻璃时，首先对齐玻璃的下边缘，然后对齐上边缘。

玻璃切割机要如何清洗呢

我们在使用玻璃切割机的时候，我们要怎么进行清洗呢，因为不清洗会损坏玻璃切割机的，下面就给大家讲解一下玻璃切割机要如何进行清洗呢。

1.激光玻璃切割机镜片中央向边缘旋转式擦拭。镜片与聚焦镜需要从镜架中取出，用同样的方法擦拭，擦拭完毕后原样装回即可。玻璃切割机，不可损坏表面镀膜（金属木镀膜镜片更耐用）；

2.擦拭过程应轻拿轻放，防止跌落；

3.聚焦镜安装时请务必保持凹面向下。导轨、直线轴作为设备的部件之一，它的功用是起导向和支承作用。为了保证机器有较高的加工精度，要求其导轨、直线具有较高的导向精度和良好的玻璃切割机的加工质量，要认真做好导轨、直线轴的日常维护。

## 玻璃切割设备在选择二手机有何注意事项

### 1、保证安全系数

机械设备的安全系数是企业选购机械设备的基本标准。只有有了安全才能保证生产制造，才能让工人们将工厂当成家，安全稳定地工作，这样公司才能做得越来越好。

### 2、二手玻璃切割一体机的适应性

因为安装或必须更有玻璃的地方，浙江玻璃切割机，再次规范，需要的是各种各样的，因为这是好的，全自动玻璃切割机厂家，选购可以灵活的机器的实际操作层面，这种设备可以融入不同的玻璃规格，可以节省机器成本，甚至可以节省成本。

### 3、考虑产品结构和切割机的适宜性

在选择二手玻璃切割一体机之前，您必须考虑您的产品结构是否正确选择玻璃切割机；

### 4、注意玻璃切割机的尺寸

考虑室内空间是否可以有放置的地方；基本的玻璃切割机一般是18米长，3.5米宽。

### 5、车间设备是否齐全

玻璃生产加工工业车间是否有将玻璃搬运到上板台的吊装机？

### 6、仔细检查上片台

在选择二手玻璃切割一体机时，一定要对上板进行仔细的研究。

旭锐玻切(图)-异形玻璃切割机厂家-浙江玻璃切割机由山东旭锐自动化科技有限公司提供。山东旭锐自动化科技有限公司为客户提供“五金，机械及配件销售，机械设备研发、生产、销售、安装、维修”等业务，公司拥有“智能玻璃切割机”等品牌，专注于玻璃工业设备等行业。，在山东省日照高新区艳阳路88号（山东路北）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐总。