

唐山芦台农场空调打孔服务公司

产品名称	唐山芦台农场空调打孔服务公司
公司名称	唐山康凯管道疏通服务有限公司
价格	200.00/次
规格参数	收费方式:根据具体面积收费 服务时间:24小时在线 目的地:唐山市
公司地址	唐山市信息大厦
联系电话	0315-2343936 13031569641

产品详情

钻头是钻孔用的刀削工具，常用高速钢制造，工作部分经热处理淬硬至62~65HRC。一般钻头由柄部、颈部及工作部分组成。柄部：是钻头的夹持部分，起传递动力的作用，柄部有直柄和锥柄两种，直柄传递扭矩较小，一般用在直径小于12的钻头；锥柄可传递较大扭矩（主要是靠柄的扁尾部分），用在直径大于12的钻头。颈部：是砂轮磨削钻头时退刀用的，钻头的直径大小等一般也刻在颈部。工作部分：它包括导向部分和切削部分。导向部分有两条狭长、螺旋形状的刃带（棱边亦即副切削刃）和螺旋槽。棱边的作用是引导钻头和修光孔壁；两条对称螺旋槽的作用是排除切屑和输送切削液（冷却液）。切削部分结构见挂图与实物，它有两条主切削刃和一条柄刃。两条主切削刃之间通常为 $118^{\circ} \pm 2^{\circ}$ ，称为顶角。横刃的存在使切削是轴向力增加。如何有效地避免和消除孔的位置超差现象，是控制钻孔时孔的质量关键。在钻孔操作时，除了划线正确之外，钻正底孔、及时准确纠偏、修锉底孔的位置，是保证孔的位置精度的基础。划线由于开始钻孔时的位置精度基本上取决于样冲眼的位置，这样就把控制孔的位置精度在一定程度上转化为样冲眼位置的冲制精度上来。考虑到打样冲眼在控制孔的位置精度时所起的重要作用，所以，在具体操作时应注意：选取刀头锋利的高度尺，以便在加工表面上划出孔中心线的沟痕较深，利用样冲移动时孔中心线沟痕对它的阻力作用，来确定样冲眼打制的正确位置。为了减少目测孔中心与理想位置的尺寸偏差，应划出各尺寸孔的控制圆或控制方框（由于划线精度的原因，建议采用划控制方框的方法），并在钻削过程中目测的同时，利用卡尺测量的方法，保证其位置精度。由于把修锉、钻扩底孔进行纠式转移到样冲眼位置偏差的纠正上来，可更有效地减少扩孔纠偏底孔的位置的次数，缩短操作加工时间，所以，打完样冲眼后要仔细检查其位置精度并作必要的纠偏。钻孔的位置精度的控制，实质上是钻削过程中钻头与工件的相互正确位置控制过程。为了考核操作者的操作技能，要求钻孔时孔的位置调整只能是手工、控制过程，不允许使用钻模以及其他夹具，因此孔的位置精度受到划线、机床精度、工件和钻头的装夹、钻头刃磨质量、工件位置及机床切削用量的调整等一些不确定因素的影响，再加上要有一定的加工技巧和必要的保证措施，所以，当孔的位置精度要求较高时，就会导致出现严重超差现象。钳工钻孔一般以手动进给操作为主，当试钻达到钻孔位置精度要求后，即可进行钻孔。手动进给时，进给力量不应使钻头产生弯曲现象，以免孔轴线歪斜。钻小直径孔或深孔时，要经常退钻排屑，以免切屑阻塞而扭断钻头，一般在钻孔深度打直径的3倍时，一定要退钻排屑。此后，每钻进一些就应退屑，并注意冷却润滑，钻孔的表面粗糙度值要求很小时，还可以选用3%~5%乳化液、7%硫化乳化液等起润滑作用的冷却润滑液。在钻孔过程中要按照先基准后一般、先高精度后一般的原则，即优先加工或保证基准位置上的孔，或尺寸精度、形位精度要求相对较高的孔。钻孔将钻透时，手

动进给用力必须减小，以防进给量突然过大、切削抗力，造成钻头折断、或使工件随着钻头转动造成事故。在市场激烈竞争的今天，公司始终本着诚信、务实、创新的经营理念，不断地完善自我，为用户提供更完善的产品及服务，人性化的管理是我们公司立于行业的前列。