

伺服驱动维修公司 亳州伺服驱动维修 富腾自动化为您服务

产品名称	伺服驱动维修公司 亳州伺服驱动维修 富腾自动化为您服务
公司名称	杭州富腾自动化控制技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇羊城路19号4幢楼4楼 杭州富腾自动化
联系电话	18958011353 18958011353

产品详情

低电压伺服控制器

铝柱本身包含桥型功率连接端子底和竖直设置在桥型功率连接端子底上的柱体，桥型功率连接端子底上设置有安装孔，柱体具备与桥型功率连接端子底对接的底部和与底部相对性设置的顶部，顶部设置有连接部，亳州伺服驱动维修，该连接端子构造简易，便于安装，易运送，伺服驱动维修哪家好，且相对性目前技术性而言，其体型小，重量较轻，抗压强度高，有利于提护级别；

伺服驱动器维修

纱厂纱锭卷绕电机驱动器失效故障

：某型德国设备PAPST电机驱动器VARIOTRONIC驱动电机力矩不够，用手能轻易止动，不能卷绕纱锭。

检修：此板为小功率的三相电机驱动控制板，原理与常见变频器的驱动部分颇相似，只是因为电压低功率小，伺服驱动维修公司，没有使用变压器、光耦等元件。电路板实物如图6.22所示。图6.22 纱锭卷绕电机驱动器万用表测试了上下桥的各驱动管，正常，测试了所有电阻都正常，更换了所有IC，故障依旧，至此维修陷入困境，无奈向用户讨要另一块好板遂将两块相同的电路板(一块坏板，一块好板)通上24VDC电压，电流都是70mA左右。测试各点直流静态对地电压，发现坏板某节点同好板电压不一样，好板有10V，坏板只有2.1V，此节点有一个340k 的上拉电阻，电阻上端接24V，下端连接0.1 μ F的小电容到地，坏板此节点电压如此之低，怀疑小电容漏电，拆下小电容，检查并无明显漏电，遂将其更换，节点电压恢复10V。交用户试机，驱动器力矩恢复正常。

对伺服电机进行机械安装时，应特别注意什么？

由于每台伺服电机后端部都安装有旋转编码器，它是一个十分易碎的精密光学器件，过大的冲击力肯定会使其损坏。

如何根据客户的要求为客户选配伺服电机和减速机，所选的方案应为。

答：根据功率选取减速机，选出合适的减速机尺寸，在根据减速机选择合适的伺服电机，一定要注意速度的选取。

伺服驱动维修公司-亳州伺服驱动维修-富腾自动化为您服务由杭州富腾自动化控制技术有限公司提供。杭州富腾自动化控制技术有限公司是一家从事“变频器维修,伺服电机维修,伺服驱动维修,触摸屏维修”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西门子,三菱,发那科,安川,松下,广数”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使富腾自动化在变频器、分频器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！