

惠州高荷重精密弹簧试验机 质伟捷达机械

产品名称	惠州高荷重精密弹簧试验机 质伟捷达机械
公司名称	东莞市质伟捷达机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇新城工业区兴华路12号
联系电话	13392344699 13392344699

产品详情

送油阀内有杂质。当不干净的东西如铁沫、油渣等随油带到送油阀(如图二)的内部时，易使活塞受损，同时对指针平稳上升亦有影响，要取出这些不清洁的东西，可拧下螺钉2用小丝杆从后面拧在活塞1上把它拉出来，用油清洗阀体内孔、活塞，然后重新装上活塞及螺钉2，装螺钉2时阀内部必须灌油再拧上，高荷重精密弹簧试验机研发制造，使内部不存有空气，否则会影响油阀正常使用。

油管接头处有渗油。油管接头处有渗油，会使系统工作压力不稳定，从而影响指针平稳上升。应紧固管接头。液压试验机故障2：摆杆摆到极限而指针不能转动一周。

液压试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切等实验，也可做木材、水泥及混凝土等的压缩及弯曲试验，高荷重精密弹簧试验机订制，广泛地应用于科研机关、基本建设单位、冶金和机械制造厂以及大专院校的实验室，液压试验机在使用过程中会发生一些故障，高荷重精密弹簧试验机销售，故障较难查找，若不及时维修，又会影响其正常使用，我们在试用和维修过程中积累了一些经验，给大家做为参考与，分析如下，惠州高荷重精密弹簧试验机，为该种类试验机的修理提供方便。

弹簧扭转试验机油压系统严重漏油，油路系统漏油一般都出现在缓冲阀、回油阀、送油阀、油泵及管路的连接处，加垫后拧紧螺丝即可。若是密封垫片坏了，就必须拆开此处更换新的。垫片应有紫铜或铝合金制成。

试验机用油黏度太低(加载时送油阀回油管一直有油流出)。一般采用中等黏度的矿物油，不含水、酸及其他混合物，常温下不分解，不变稠，必要时可用黏度计测量。如果用油不当，会使阀门和油路堵塞，并可能引起振动或管路泄露。应按说明书的要求用油。

惠州高荷重精密弹簧试验机-质伟捷达机械(推荐商家)由东莞市质伟捷达机械设备有限公司提供。东莞市质伟捷达机械设备有限公司是从事“生产、加工、销售：通用机械设备及其配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：罗先生。