

硅PU球场防水底涂料防水失败原因

产品名称	硅PU球场防水底涂料防水失败原因
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场防水底涂料防水失败原因

一、硅PU球场基础里含水率高

在施工前必须确认基础是否完全干燥，否则防水做完后，水汽被包裹在里面，影响防水底涂的渗透，经由日照转换成强大力量的蒸汽，造成防水层的剥离。

二、硅PU球场施工涂刷不均匀

防水底涂施工最好采用正反二遍交叉施工的工艺来达到涂刷均匀的目的，方可解决防水问题。

三、硅PU球场基础未清洁干净

防水底涂施工之前，必须将基础地面清洁干净，且不要有粉尘与松动物质，否则就会出现防水层与基层黏结不牢固的现象，留下渗漏隐患

四、硅PU球场防水底涂料涂刷过薄

防水底涂材料必须达到一定的厚度才有防水效果，特别是在基础强度、平整度不够的地方（起粉、起砂、积水的地方）反复多涂刷几遍防水底涂，直到完全封住水泥基础的毛孔，并达到一定的强度。否则还会造成防水层剥离。最好能在强度不够的地方进行增强处理，以防止防水膜层断裂造成渗漏起泡。

硅PU球场项目：着力解决了传统PU球场材料在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能，是替代双组份PU的新一代环保产品。其拥有两大技术核心，完美解决四大运动体验焦点：摩擦系数为0.57，拥有极佳防滑性能，运动安全不打滑；单组份有机硅改性聚氨酯组成缓冲回弹结构，具有极佳的回弹性；脚感舒适，弹性极高；有效减少震动冲击，确保运动安全。

优正体育拥有众多项目经验，结合不同的施工结构，为客户量身定做最佳的运动地材设计方案，获得了客户的一致好评，并在行业内取得了较高的声望。