

# 宿迁Burmester 联胜音响维修好口碑

产品名称	宿迁Burmester 联胜音响维修好口碑
公司名称	广州联胜机电维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区桥中中路205号101A室
联系电话	13902494422 13902494422

## 产品详情

Burmester

广州联胜机电维修有限公司维修欧美各品牌音响的公司，技术人员从事音响功放维修十年以上，经验丰富，技术顶尖，服务。功放数据错乱CPU损坏的，有高级技师以重新编程。只要您有心想修复那台别人修不好的音响，技术部都有办法为您解除故障问题。

搭配Burmester一贯使用的直接交连设计，可摒除讯号路径上交连电容的影响，BurmesterCD机维修，确保纯净的音质。其他像是A类工作的X-Amp输入级、低负迴授的使用，以及精密的保护电路，也都是032的基本配备。032非常注重搭配弹性与使用上的方便性，像是passthrough输入端、前级输出端等一应俱全。另外还有高频与低频调整的ToneControl功能、因应每个输入端子的电平调整功能、左右声道平衡的调整，还有开机音量的设定，让032兼具Hi-End等级表现与亲民身段。德国Burmester去年推出了一套精致化的家用系统Phase3，宿迁Burmester，包含了All-in-One讯源161以及喇叭B15。Burmester建立了这一套简单而完整的系统。

服务<总部>:广州联胜音响维修公司，欢迎邮寄或上门。

自Burmester069旗舰CD播放机出道以来，就以昂贵的定价横扫着市场，鼎立着目前格的地位，Burmester音响维修，当然，从外观的设计、金工的制艺、技术的应用等等，也可谓是登峰造极，切极尽可能且毫无妥协。069播放机采取电源分体式设计，两台机箱的整机外壳以铝金属加工技术处理的厚板材制成，面板施以高亮光质感的镀铬面饰，同时它们底座还加设有的三层碳纤阻尼系统的厚铝质座基，能有效地配合厚重的机体内震动带来的干扰。069的构采用了佳工作稳定性能的顶揭式设计，它的转盘使用名望的飞利浦的CDMPor2直接驱动系统，再经由Burmester工程师改良，成就为优异的皮带驱动结构。其中系统的内部了瑞士制造的微控低扭力直流驱动马达。

本企业是德国柏林之声Burmester音响功放的维修中心，技术检修德国柏林之声Burmester各种各样繁杂的音响功放难题、德国柏林之声原装零配件，技术性扎实，维修人员历经各技术严苛学习培训，审核合格入岗。

不仅具备丰富多彩的常见故障分辨和检修调节工作经验，还具有优良的职业道德和高宽比使命感，人们有出色的技术人员和的检测仪器，让消费者一百个安心，修补后音色做到原厂前实际效果。热烈欢迎邮递或立即到总公司提交订单。

宿迁Burmester-

联胜音响维修好口碑由广州联胜机电维修有限公司提供。广州联胜机电维修有限公司是广东广州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在联胜音响维修领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创联胜音响维修更加美好的未来。