

# 岩板切割机 旭锐机械 多功能岩板切割机工厂

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 岩板切割机 旭锐机械 多功能岩板切割机工厂   |
| 公司名称 | 山东旭锐自动化科技有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省日照高新区艳阳路88号（山东路北）    |
| 联系电话 | 18363395555 18363395555 |

## 产品详情

大岩板是一种多功能的建材材料，不仅可以用来铺地贴墙，也能铺贴外墙，具有施工快、等特点。它的施工特点是怎样的，有那些注意事项呢?今天就教教大家吧。

### 一、前期准备

- 1、装箱，多张大岩板装箱时，岩板间应用珍珠棉间隔，装箱大岩板存放的环境务必坚实、平整和干燥，堆放高度视包装箱强度而定。
- 2、搬运，装车前应清扫车厢使用加长钢管叉车装车，多功能岩板切割机工厂，并码放整齐使用大岩板吸盘工具，岩板数控切割机用途，均匀用力搬抬，稳拿轻放，严禁摔扔，散装的大岩板应竖直放置，并于下端需垫软质材料。安装前，应先检查产品合格证、产品名称、规格型号等关联信息是否符合要求。
- 3、基层处理，施工区域应平整清洁，平整度每2米高度差不应大于3mm。无任何影响施工的杂物，基层平整度每2延米不应大于3mm。

### 二、施工准备：

- 1、材料准备：大岩板粘结剂
- 2、工具准备：大岩板配套工具

大岩板的施工工具包括切割、测量放线、辅料搅拌、铺贴施工、清洁填缝以及工人保护工具等。

## 岩石切割机使用说明

- 1.使用岩石切割机前，检查电源电压是否在额定值内，开关关闭后再接通电源。
- 2.使用岩板切割机前，应仔细检查切割件是否有裂纹或损坏，如有应立即更换。
- 3.启动电机准备切割前，检查切片是否处于工作状态，开始切割操作，不要摩擦底板。
- 4.切割岩板时，进料应平稳，推力不应过大。如果锯片速度急剧下降，应减小进给力，岩板切割机，以防止机器因过载而损坏。
- 5.在岩板切割机的工作过程中，禁止取下防护罩进行切割。
- 6.锯片的冷却水源是自来水。使用前，将水管连接到自来水上，出水量要合适。

岩板切割机广泛应用于岩板加工厂，针对不同的加工要求，开发了不同类型的岩板切割机。目前主要分为一种自动送料，数控岩板切割机订购，另一种是刀头固定的手推式。根据具体需求和价格，选择合适的切岩机。

目前我国全自动岩板切割机行业的技术到达一定阶段，在这种情况下，公司所生产的全自动岩板切割机机械也引进了一些国外的先进技术来弥补我们在一些技术上的缺陷，不能让井底之蛙现象发生。目前自动化的技术带给我们生活及工作上很多的方便，但是方便的同事我们是否也能够想象如何将这些自动岩板切割机自动化技术很好的运用起来，这是值得思考的。多年来，公司对全自动岩板切割机的生产销售，对全自动岩板切割机技术有着的理解和认识，提供多领域使用的全自动岩板切割机机械，欢迎新老客户咨询订购！

岩板切割机-旭锐机械-

多功能岩板切割机工厂由山东旭锐自动化科技有限公司提供。山东旭锐自动化科技有限公司是山东日照,玻璃工业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在旭锐自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创旭锐自动化更加美好的未来。