





三是加速磨损。机油混加抗磨性能会发生变化，油膜被破坏，容易造成活塞与缸壁磨损，严重时会导致活塞环断裂。