

高精度点胶阀 点胶阀 德国舒兹喷枪

产品名称	高精度点胶阀 点胶阀 德国舒兹喷枪
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze点胶阀中国总代理。

德国schutze点胶阀效果好。

德国schutze点胶阀招经销商。

喷涂法是用压力为3-5Pa的压缩空气使涂料雾化，喷到被涂物表面形成漆膜。喷涂时喷嘴应与被涂表面垂直，且应上下平行移动，不可摆动。使用喷涂法时要特别注意被涂表面保持非常清洁和干燥，否则油漆的附着力将会降低，由压缩空气引起的涂料飞散及溶剂挥发很多，要特别注意火花。喷涂法的，适合大面积涂漆时使用，但涂料飞散造成部分涂料损失。

无论是采用哪种涂料施工方法对船舶表面涂料进行施工，都要注意其施工质量以及节约成本的两重因素，但是目前大型船厂在表面涂料施工时都会采用无空气喷涂法，其不仅工作，而且也不易造成涂料的损失。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国点胶阀势

德国schutze点胶阀在喷涂行业中独具风格，其制造结构设计合理，利于清洗，不容易堵枪，密封性也很好，喷涂雾化范围可调节，喷雾均匀，涂料利用率也比较高，省涂料，它的材质都是进口材质，所有和液体接触的零件都是采用进口不锈钢制成，已经得到众多大型企业设备制造商的肯定和好评。其中他的W3 FZ脱模剂点胶阀，已经被德国脱模剂ACMOS生产商得到肯定，一直在使用。它的每一款点胶阀都有各自的功能和特色，每一款都在各自适用的行业得到大大的肯定。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国油漆点胶阀雾化好

根据客户反应油漆点胶阀遇到喷涂效果达不到要求是怎么回事？在日常的喷涂作业中，如果感觉喷涂效果没有达到自己的要求，但是又不知道如何调试的时候，还是请您拿起电话拨打我司电话，会有技术人员与您沟通解决。

一般达不到喷涂要求的原因是：

- 一，气压不够，油漆点胶阀需要足够足量的气压，才能使喷涂雾化效果达到精细的状态。
- 二，合理分配点胶阀开关气压和雾化气压的气量和气压的大小。
- 二，第三，满足油漆量的供应稳定，才是稳定雾化效果均匀的好的保障。