

供应IG541消防气体灭火高压管件

产品名称	供应IG541消防气体灭火高压管件
公司名称	河北洲森消防科技有限公司
价格	14.00/件
规格参数	品牌:洲森消防 试验压力:22.5Mpa 表面处理:内外镀锌
公司地址	河北省石家庄市新华区石清路88号汇君城二期F2-2-1105 (注册地址)
联系电话	031167505215 13932129887

产品详情

供应IG541消防气体灭火高压管件

IG541气体灭火系统是一种混合气体灭火系统，由瓶组架、灭火剂储瓶、容器阀、高压软管、单向阀、集流管、安全泄放装置、选择阀、信号反馈装置、灭火剂输送管道、减压装置、喷嘴、驱动气体瓶组、电磁型驱动装置、驱动管道等组成。根据不同应用场所使用要求，可组成单元独立系统、组合分配系统，采用全淹没灭火方式，实现对单防护区和多防护区的灭火保护，技术先进、灭火效率高、维护方便。系统具有自动、手动和机械应急操作三种启动方式。

气体灭火系统高压管件广泛适用于各类气体灭火系统，其性能参数均符合*8标准，使用*8可靠。但是在其使用中一些错误的方法可能会导致灭火失败，小编总结了几种常见的错误的维护方法：

- 1.一些使用单位维护人员没有经过气体灭火系统知识培训，对系统的操作似懂非懂，致使系统无法保持完好有效的状态。消防值班人员更换频繁，导致部分值班人员不熟悉气体灭火系统，一旦发生火情不知道如何处置，致使灭火延迟甚至失败。
- 2.日常检查不到位，钢瓶灭火剂或启动气体泄漏未及时发现，一旦发生火情，系统无法启动或者喷放到防护区内的灭火剂量不足而影响灭火效果。
- 3.系统维护保养不到位，导致系统误报警或者整个系统瘫痪。维护保养时，维保人员未按操作规程采取安全防护措施(如未先脱开启动装置上的电磁阀及启动气体管路)，就开始进行报警联动测试而引起系统的误喷。