

# LED T5 日光灯,3-15W,保修三年

产品名称	LED T5 日光灯,3-15W,保修三年
公司名称	深圳市宝安区新安励创电子商行
价格	30.00/只
规格参数	类型:LED照明灯 型号:KG-T5W300-3W 外径尺寸:L300*W20*H37 ( mm )
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市福田区华强北高科德电子市场12091
联系电话	86 755 33062627 15914093798

## 产品详情

类型	LED照明灯	型号	KG-T5W300-3W
外径尺寸	L300*W20*H37 ( mm )	灯光颜色	正白,暖白
材质	铝合金+PC	供电电压	85-265 ( V )
功率	3 ( W )	光通量	216 ( LM )
寿命	20000 ( H )	封装工艺	贴片式

## 1、产品总览

.绿色照明：不使用水银，不含铅，环保型灯具；

采用高品质，高亮度的led作为光源，无眩光,无闪烁，发光面均匀；

节能---在相同照度下，9w的led t5日光管相当于21w的三基色t5日光管。

寿命长，使用方便---- led t5一体化日光管寿命达2万小时以上，是三基色t5日光管的5倍，直接一起替换带支架的三基色t5日光管接在220v市电上，使用方便；

宽电压输入：85-265vac

采用透光率高达87%以上的pc灯罩材料;外壳采用优质铝合金构成，更快速的散热；

.工作时没有噪声和频闪，频繁开关不影响光源；

应用场所：

可应用于：写字楼、商场、超市、学校、医院、酒店、工厂车间、居家等室内照明场所。

发光颜色：白光，暖白光，自然白等

## 2、产品规格

### 2.1电性规格

型号	kg-t5w300	kg-t5w600	kg-t6w900	kg-t5w1200	kg-t5w1500
	-3w	-6w	-9w	-12w	-15w
输入电压	ac85-265v voltage=85v~265v(ac) / frequency=47~63hz				
led灯珠数量	5050灯珠/15pcs 3528灯珠/48pcs	5050灯珠/30pcs 3528灯珠/96pcs	5050灯珠/48pcs 3528灯珠/144pcs	5050灯珠/60pcs 3528灯珠/192pcs	3528灯珠/240pcs
输出电流	54ma	108ma	108ma	108ma	108ma
输出电压	48v	48v	76v	96v	120v
功率因素	非隔离电源 >0.93@115vac , >0.81@230vac				
电源转换效率	>0.86				
静电能力	± 2 kv(hbm)				
消耗功率	3w	6w	9w	12w	15w

### 恒流驱动电源图示

### 2.2结构特性规格

型号	kg-t5w300	kg-t5w600	kg-t6w900	kg-t5w1200	kg-t5w1500
	-3w	-6w	-9w	-12w	-15w
规格					
封装技术	ingan				
铝挤材质规格	aluminum(aa6063)				
光学罩材质规格	pc扩散罩/条纹罩/透明罩				

铝基板规格	aluminum				
led t5日光管灯头	接线式	接线式	接线式	接线式	
led t5日光管高度	30mm	30mm	30mm	30mm	
led t8日光管长度	300mm	600mm	900mm	1200mm	

### 2.3光学特性规格

型号	kg-t5w300	kg-t5w600	kg-t6w900	kg-t5w1200	kg-t5w1200
	-3w	-6w	-9w	-12w	-15w
发光角度	120°				
色温	暖白 ( 2800-3000k ) / 日光色 ( 4100-4300k ) / 正白 ( 6000-6200k )				
显色性	暖白>70/正白>75				
实际流明值 ( lm )	216lm	432lm	648lm	865lm	1080lm

1.亮度测试值为置点亮后10分钟后的读数值

2.亮度测量值为常态分布且误差值为±10%

### 3、信赖性规格

表面温度	<30
储存温度	-20 ° ~60 ° c

操作温度	-10 ° ~55 ° c
光衰 (20000小时)	<20%

#### 4、注意事項

##### 灯具安裝后的注意事項

1.绝缘组抗低于规定值时，恐有触电、发生火灾之虞，应修复绝缘后再做通电。

2.确认开关的正常动作，点灯、熄灯、调光状态等。

3.再次确认灯具的安裝状态。

3.1安裝是否牢固、电源接线是否良好，检查灯具是否有落下。

3.2电源接线、电池接线、灯管、灯座是否确实嵌合。

4.灯具的清洁度依材质的不同，注意以下几点：

表面加工部分：以质材柔软的布轻轻擦拭，避免用质料过粗的纸张擦拭。

塑胶：以微溫水制作石碱水，在石碱水中以柔软的布將污垢抹起，再以清水冲洗后，放置于阴凉处，使其自然干燥。

散热铝材：请用干布擦拭，若表面有沾到污垢时，请用中性清洁剂擦拭后，再用清水冲洗。若

散热铝材表面有发纹加工时，请沿着研磨方向清洗。