

无锡气瓶外观检查评判标准、气瓶检测费用

产品名称	无锡气瓶外观检查评判标准、气瓶检测费用
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

空气呼吸器气瓶外观检查评判标准：

1、磨损

一级：深度小于0.25mm

二级：深度大于0.25但未达到碳纤维层

三级：深度已达到碳纤维层

2、划伤

与磨损标准一致

3、撞击损伤

一级损伤：气瓶局部出现白斑但白斑面积不大于50平方毫米。

二级损伤：玻璃纤维层暴露，但碳纤维层未受损伤

三级损伤：气瓶大面积分层，碳纤维层损伤或气瓶结构性损坏。

4、分层

一级：局部出现白斑但限于玻璃层表面，面积不大于50平方毫米

二级：玻璃纤维层外漏但碳纤维层未受损

三级：超过二级碳纤维层已受损

5、结构损伤

三级瓶体表面出现凹凸现象，瓶体内部铝合金内胆出现变形，与瓶阀连接处出现扭曲变形。

6、热损伤

一级：仅保护层被熏黑，对表面做清洁处理

三级：瓶体结构发生明显变形，气瓶内部出现变形

7、化学腐蚀损伤

三级：缠绕成出现化学腐蚀损伤，应检查表面化学物质残留痕迹。

空气呼吸器气瓶外观检查清洁保养：

如果呼吸器用复合气瓶外壁上有脏污，没有清洗掉，粘贴物在水中膨胀或吸水，会影响测试结果。