

GPS定位器CE认证需要提供什么资料？

产品名称	GPS定位器CE认证需要提供什么资料？
公司名称	超越检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区综合楼B栋一单元502检测实验室
联系电话	17503070068 17503070068

产品详情

GPS定位器CE认证需要提供什么资料？GPS定位器的用途，用于儿童和老人的行踪掌控，公路巡检，贵重货物跟踪，追踪与勤务派遣，私人侦探工具，个人财物跟踪，宠物跟踪，野生动物追踪，货运业，汽车防盗，自行车防盗，电动车防盗，摩托车防盗，银行运钞车，军警演习操控，检调追踪，公务车管理等。

CE认证标志的指令：

近年来，在欧洲经济区（欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国，瑞士除外）市场上销售的商品中，CE标志的使用越来越多，CE标志加贴的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求。截止1997年12月，欧共体发布的实行CE标志的指令如下：

CE认证适用范围：

欧盟EU和欧洲经济区EEA国家都需要CE标志，至2013年1月止欧盟EU共有27个成员国，他们分别是：

Austria 奥地利、Belgium 比利时、Denmark 丹麦、Finland 芬兰、France 法国、Germany 德国、Greece 希腊、Ireland 爱尔兰、Italy 意大利、Luxemburg 卢森堡、Netherlands 荷兰、Portugal 葡萄牙、Spain 西班牙、Sweden 瑞典、United Kingdom (Great Britain) 英国、Estonia 爱沙尼亚、Latvia 拉脱维亚、Lithuania 立陶宛、Poland 波兰、Czech Republic 捷克、Slovakia 斯洛伐克、Hungary 匈牙利、Slovenia 斯洛文尼亚、Malta 马耳他、Cyprus 塞浦路斯、Romania 罗马尼亚、Bulgaria 保加利亚。

欧洲自由贸易协会 EFTA 的3个成员国：Iceland 冰岛、Liechtenstein 列支敦士登、Norway 挪威。

半欧盟国家：Turkey土耳其。

CE认证要准备的技术文件：

- 1、制造商（欧盟授权代表（欧盟授权代理）AR）的名称、地址，产品的名称、型号等；
- 2、产品使用说明书；
- 3、安全设计文件（包括关键结构图，即能反映爬电距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图）；
- 4、产品技术条件（或企业标准），建立技术资料；
- 5、产品电器原理图、方框图和线路图等；
- 6、关键元部件或原材料清单（请选用有欧洲认证标志的产品）；
- 7、测试报告（Testing Report）；
- 8、欧盟授权认证机构NB出具的相关证书（对于模式A以外的其它模式）；
- 9、产品在欧盟境内的注册证书（对于某些产品比如：Class I医疗器械，普通IVD体外诊断医疗器械）；
- 10、CE符合声明（DOC）；