

西门子伺服电机1FK7022运行时卡顿轴承不转动维修

产品名称	西门子伺服电机1FK7022运行时卡顿轴承不转动维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:轴承坏 1FK70:编码器坏 德国:电机卡顿
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

维修各类高精度伺服电机：伺服电机维修、交流伺服电机维修、直流伺服电机维修、编码器维修、编码器磨损报废技术改造、步进伺服电机维修、主轴伺服电机维修、电主轴维修、直线电机维修、多极旋转电机维修、速度测量电机维修、高速电机维修。

西门子伺服电机制动故障维护、离合器故障维护、编码器故障维护、西门子伺服电机制动维护、强度维护、制动制动维护、制动片更换、制动线圈燃烧维护、伺服电机如何调整零点、伺服电机油维护、伺服电机加热维护、伺服电机抖动维护、伺服电机电流不平衡维护、电流维护、热维护、无力维护、报警维护等。一般故障可在当天维修，维修电机工程师维修，维修率可达到。

西门子伺服电机包括:1PH/1FT/1FK/主轴电机.传动电机.主轴电机冷却风机。

- 1.编码器报警故障：可更换编码器速度测量发电机/旋转变压器/增量/值。基本上，华东地区编码器是我公司的位置测试和维护；
- 2.绕组故障：开路、短路、扫描大厅对绕组造成损坏；所有绕组漆包线均为*、线径、线长。线路重量等于原电机参数，手动绕组，低温干燥，确保绕组符合原电机要求参数；达到更高的使用标准；
- 3.接头电缆座及座内连接针及密封圈：我公司各系列伺服电机电缆座均有大量现货，可在短时间内修复；

4.抱闸故障：所有闸门损坏均采用更换式维修，不提倡闸门维修不能使用；

5.电机前后法兰故障：电机前后法兰破碎可更换，我公司常用电机备件，特种电机法兰可内部更换修复；

6.伺服电机转子.定子故障：扫堂导或外力导致转子.定子变形，均可更换修复；

7.主轴风机故障：西门子主轴伺服电机散热风机多为其他品牌，我公司已成功修复3400多套风机；

伺服电机故障维修覆盖.绕组.轴承.编码器.转子.定子.法兰.接头座等。