

西门子6SE70报警F011维修

产品名称	西门子6SE70报警F011维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子6SE70报警F011维修

西门子6SE70整流单元报警F031维修，西门子6SE70整流柜运行时报F031故障维修，西门子6SE70整流单元维修,回馈单元维修，西门子6SE70整流回馈单元运行时报F031故障维修，我们的技术团队由的SIEMENS自动化控制工程师组成，所有工程师都经过SIEMENS的培训合格考核后上岗，技术方向为自动化系统集成设计，开发、咨询，工程安装调试，自动化设备维修，涉及的行业面向全国钢铁、冶金、能源、造纸、机床、纺织、印刷等多个工业领域。

西门子6SE70整流单元报警F031维修，故障分析及处理

f031故障代码的含义是：可控硅支路熔断器损坏，首先做外观检查及用万用表测量可控硅、igbt等部件，检查结果正常。更换保险后重新通电，启动变频器，电机运行在20hz后，逆变柜4个保险全断，整流柜保险左起第2个，第5个断，再次检查电机及变频器，测量结果全部正常，此时维修工作陷入困境，之后继续更换保险进行观察，启动变频后，发现逆变柜与整流柜之间直流母线排连接处有打火现象，检查后发现母线排连接处螺栓松动，更换螺栓后，变频器正常工作。从这个故障可以看出，因为钻机需要不断搬运，造成变频柜内紧固件松动，在变频柜日常维护中应加强对重点连接部位检查工作。

西门子6SE70整流单元报警F031维修，本公司拥有国内外先进的电子线路板故障在线检测设备，维修设备及相关模拟试验台，维修效率高。本公司拥有一支经验丰富，强弱电相结合的工程师队伍，维修实力强。公司采用电路板无原理图芯片级维修技术，使修复率达到90%左右。

西门子6SE70整流单元报警F031维修，其他故障快速修复：炸可控硅，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动,面板显示'E' 面板无显示，电压输出不平衡，运行几分钟报过流,缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错，故障报警：FO29,F011,F026,F001,F002,F006，F008，F012,F052，等等故障报警维

修。

西门子6SE70整流单元报警F031维修型号：

整流单元 书本型 3AC380-480V

6SE7024-1EB85-0AA0维修 41A 15KW

6SE7028-6EC85-0AA0维修 86A 37KW

装机/装柜型

6SE7031-7EE85-0AA0维修 173.0A 75KW

6SE7032-7EE85-0AA0维修 270.0A 110.0KW

6SE7033-8EE85-0AA0维修 375.0A 160.0KW

6SE7034-6EE85-0AA0维修 463.0A 200.0KW

6SE7036-1EE85-0AA0维修 605.0A 250.0KW

6SE7038-2EH85-0AA0维修 821.0A 400.0KW

整流/回馈单元 书本型 3AC380-480V

6SE7022-1EC85-1AA0维修 21A 7.5KW

6SE7024-1EC85-1AA0维修 41A 15KW

6SE7028-6EC85-1AA0维修 86A 37KW

整流/回馈单元 装机/装柜型

3AC380-480V

6SE7031-7EE85-1AA0维修 173A 75KW

6SE7032-2EE85-1AA0维修 222A 90KW

6SE7033-1EE85-1AA0维修 310A 132KW

6SE7033-8EE85-1AA0维修 375A 160KW

6SE7034-6EE85-1AA0维修 463A 200KW

6SE7036-1EE85-1AA0维修 605A 250KW

6SE7038-2EH85-1AA0维修 821A 400KW