

澄迈直线振动筛 1030轻型直线振动筛 威泰克直线筛

产品名称	澄迈直线振动筛 1030轻型直线振动筛 威泰克直线筛
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

产品详情

- (1) 直线振动筛操作简单快捷，明了易懂。
- (2) 和其他产品相比，直线筛拥有着筛选面积较大、处理能力效益较高且稳定的优势特点。
- (3) 筛网结构特别设计，可以更方便快捷的更换筛网。
- (4) 筛网结构在使用上，由母网有效的支撑细网，可使细网使用寿命得到有效的延申，降低耗材成本。
- (5) 生产费用低，电动机功率小，1025单层直线振动筛，筛面寿命较长，重量轻，质量。

直线振动筛（长方形振动筛）定制须知：

- 1、您需要筛分什么物料？需要多大尺寸、几层筛网？
- 2、您是用来除杂、过滤？筛分处理量需要达到多少？
- 3、您需要什么材质(全不锈钢、接触物料不锈钢)的筛分设备？

直线振动筛（长方形振动筛）的定制尺寸要求：

直线振动筛常用尺寸通常有520系列：也就是500mm宽，2000mm长的设备、525系列、1020系列、1030系列等等。该系列设备我们可生产至1840系列：也就是1800mm宽，4000mm长的设备。这中间尺寸都可以根据客户现场使用要求定制。客户可以根据自己现场使用要求，例如：设备的材质，设备的层数和设备的大小进行选择。如果实在确定不准的话，澄迈直线振动筛，可以致电我公司，我们可以辅助您选择合适的设备型号及层数。

该紧固螺栓位于激振器防护罩内部，筛机停时，单凭眼观是无法判断其是否松动的，但是进行接触性检查就必须费工、费时地进行激振器护罩拆卸和安装工作；筛机运转时，1030轻型直线振动筛，更无法观察，只能根据筛机振动情况和声音来判断是否发生松动。

由于松动发现滞后严重，因此一旦松动现象发生，轻则停机紧固处理影响当班生产，重则导致激振器轴承座及压盘绞孔研磨受损严重必须更换，1530高频直线振动筛，或使振动筛侧帮板上的受损绞孔很难修复，由于振动筛侧帮板一般无法更换，因此修复后安装的激振器无法恢复到原安装状态，更容易发生松动。螺栓松动不能及时发现，导致激振器轴承座的紧固和松动处理难度增大。

澄迈直线振动筛-1030轻型直线振动筛-威泰克直线筛由河南威泰克机械制造有限公司提供。“振动筛,旋振筛,直线筛,平面回转筛”选择河南威泰克机械制造有限公司，公司位于：河南省新乡市新飞大道1789号，多年来，威泰克机械坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。威泰克机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事旋振筛，高频旋振筛，超声波旋振筛的厂家，欢迎来电咨询。