

# 双头拖把工作站怎么样 双头拖把工作站 苏州云创多边缝科技

产品名称	双头拖把工作站怎么样 双头拖把工作站 苏州云创多边缝科技
公司名称	苏州云创多边缝科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇枫华商业广场2幢1139室
联系电话	13812693797 13812693797

## 产品详情

这是由于送布牙太高造成的，牙齿露出针板的平面过高，牙齿始终露在针板外面往复运动，导致衣料来回走动。调整时把抬牙曲柄螺丝松开，将牙齿用螺丝刀向下轻压，使送布牙降低到标准高度，双头拖把工作站怎么样，即牙齿露出针板0.8-1毫米的尺寸，然后拧紧曲柄螺丝。衣料向后退在缝制工作中有时出现衣料不向前走，反而向操作者方向移动，即衣料向后退。苏州云创多边缝科技有限公司

缝纫设备作为纺织服装产业链上的重要一环，在推动服装智能制造和纺织服装产业高质量发展上发挥着重要作用。美机多年来致力于为广大服装企业用户提供全品类缝纫产品并不断进行技术革新和品质提升，赢得了广大服装企业的支持和信赖。在南通，越来越多的服装企业选择美机缝纫设备，美机在展会上的精彩亮相，双头拖把工作站好不好，则进一步擦亮了美机品牌名片，双头拖把工作站哪里好，让美机与更多服装企业搭建起了交流与合作的桥梁。常见问题编辑 播报1. 衣料走动不规则在使用缝纫机缝制衣料过程中，有时出现衣料运动速度不均匀，针迹时长时短的不规则现象。衣料走动全靠送布牙和压脚的配合向前输送，因此，双头拖把工作站，当衣料出现上述不规则运动时，就可以断定，是牙齿和压脚发生了故障或压力调节不当。例如压脚压力太小。压不紧布料，就会造成走动不规则。这时只要把调压螺丝向下旋动，以压紧衣料。双头拖把工作站怎么样-双头拖把工作站-苏州云创多边缝科技由苏州云创多边缝科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州云创多边缝科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为原棉、麻、毛、丝初加工设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!