

无屑切割机供应 无屑切割机 苏州鑫勇翊精密机械1

产品名称	无屑切割机供应 无屑切割机 苏州鑫勇翊精密机械1
公司名称	苏州鑫勇翊精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市锦丰镇冶金工业园兴业路1号
联系电话	13862209571 13862209571

产品详情

无屑切割机

塑料管材以轻便、实用、环保、不易腐蚀等优势，在我国供水、排水、燃气以及市政公共工程等领域应用广泛，解决了管道的体积大、质量重造成的运输不便利，费用高，施工不便等问题，由于其轻便，无屑切割机生产商，具有运输、施工方便，接口处理容易等诸多优点而倍受用户的青睐，其中管材以其抗腐蚀能力强、易于粘接、价格低廉、质地坚硬等特点被广泛使用。

切割机切割注意事项

- （一）切割机工作时务必要全神贯注，不但要保持头脑清醒，更要理性的操作电动工具。严禁疲惫、酒后或服用兴奋剂、药物之后操作切割机。
- （二）电源线路必须安全可靠，严禁私自乱拉，小心电源线摆放，无屑切割机，不要被切断。使用前必须认真检查设备的性能，确保各部件完好。
- （三）穿好合适的工作服，无屑切割机生产，不可穿过于宽松的工作服，更不要戴首饰或留长发，严禁戴手套及袖口不扣而操作。

切割机月与季度的维修保养：

- 1.检查总进气口有无垃圾，各个阀门及压力表是否工作正常。
- 2.检查所有气管接头是否松动，所有管带有无破损。必要时紧固或更换。

- 3.检查所有传动部分有无松动，检查齿轮与齿条啮合的情况，必要时作以调整。
- 4.松开加紧装置，用手推动滑车，是否来去自如，如有异常情况及时调整或更换。
- 5.检查夹紧块、钢带及导向轮有无松动、钢带松紧状况，必要时调整。6.检查所有按钮和选择开关的性能，损坏的更换，*后画综合检测图形检测机器的精度。

无屑切割机供应-无屑切割机-苏州鑫勇翊精密机械1由苏州鑫勇翊精密机械有限公司提供。苏州鑫勇翊精密机械有限公司是从事“水压机,大型水压机,气压机,刮皮机,镗孔机,无屑切割机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。