

派克590P直流调速器启动烧保险维修成都重庆售后

产品名称	派克590P直流调速器启动烧保险维修成都重庆售后
公司名称	雷煜自动化
价格	100.00/台
规格参数	品牌:成都派克直流调速器维修 型号:重庆派克直流变频器维修 产地:成都青白江
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

派克590P直流调速器启动烧保险维修成都重庆售后，成都雷盛达电气设备提工派克591P直流调速器面板无显示维修，成都欧陆直流调速器面板不亮维修，成都SSD直流调速器开机不亮维修，成都西门子直流调速器面板不亮维修，成都ABB直流调速器面板不亮维修，成都，绵阳，攀枝花，泸州，德阳，广元，南充，宜宾，达州，巴中直流调速器上面维修，免费检查，价格合理，质保期长。

派克590P直流调速器启动烧保险维修成都重庆售后，派克直流调速器故障代码：

OVER SPEED 超速报警，MISSING PULSE 丢失脉冲报警，FIELD OVER I
励磁过电流报警

HEATSINK TRIP 散热器过热报警，THERMISTOR 外接热敏电阻报警，OVER
VOLTS (VA) 过电压报警

SPEED FEEDBACK 速度反馈报警，ENCODER FAILED 编码器故障，FIELD FAILED
励磁故障

3 PHASE FAILED 3相故障，PHASE LOCK 锁相 检查电源频率，5703 RCV ERROR
5703RCV错误，STALL TRIP堵转跳闸，OVER I TRIP 过电流跳闸，ACCTS FAIED
ACCTS (互感器故障)，AUTOTUNE ERROR 自动调谐出错

派克590P直流调速器启动烧保险维修成都重庆售后，你为维修后，怕程序丢失担心吗？本公司拿到机器后，在检测的过程中，先帮客户拷贝机器上面的数据，做备份，然后再进行修理。

你还为维修不成功担心吗？本公司全国各地均有维修网点，其中技术力量强大，自动化控制系统人员多人，高薪聘请国内ding级技术人员，目标：以技术求生存。

你还为维修保修担心吗？本公司免费质保6个月，其中本公司在维修产品后贴有保修时间。

公司配件齐全，维修时间短，维修质量高，维修价格合理，急的情况下，加急当天可修复，修复率高。售后服务公司，说明书，故障代码，维修厂家服务售后

近来，我们公司接到几家西门子840D系统数控设备使用单位，因为不恰当的数控设备维护，从而造成西门子NCU出现故障，那么我们公司在长期西门子NCU维修工作中，总结了一些维修与维护注意事项，供西门子840D系统使用者参考：

SIEMENS

- 1、在对西门子840D系统维护前，必须对NC以及PLC程序做好备份。
- 2、在通电情况下，取出西门子NCU-BOX正面电池与风扇插卡，可用工业酒精清洗，然后用电吹风烘干。
- 3、西门子NCU-BOX下面双风扇，可以直接取下，用酒精清洗，电吹风烘干。
- 4、在断电情况下，将西门子NCU-BOX带NCU一起取下，NCU主板小心取出，打开BOX盖子，取出电源板，用酒精清洗，电吹风烘干。(30分钟内完成)
- 5、NCU主板如果是干灰尘，用干净小毛刷配合吹风机处理干净;油灰就要用酒精清洁干净，然后烘干。(切记主板上面的几个插卡不要取下，清洗的时候一定要小心，CF卡可以取下，30分钟内完成。)
- 6、安装之后进行通电试运行，如果正常，可以从事以下步骤。
- 7、如果西门子NCU启动正常，但有很多报警号。这是用户程序丢失，要执行NC和PLC总清，可以参考西门子840D系统用户手册，然后找出备份，重新安装NC与PLC程序。