

## 韶关led振动盘厂家规格尺寸「在线咨询」

产品名称	韶关led振动盘厂家规格尺寸「在线咨询」
公司名称	深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号
联系电话	15818715458 15818715458

### 产品详情

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种精密组件等。多年行业经验，。

自动送料盘主要由料斗、底盘、控制器、直线送料器等配套组成。自动送料盘的料斗下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗垂直方向振动，由于弹簧片的倾斜，使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件，由于受到这种振动，而沿螺旋轨道上升，直到送到出料口。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种精密组件等。多年行业经验，。

振动筛的振动电机机壳带电漏电缺点的办法：

1、缺点原因：电源接地不良；

处理办法：仔细检查接地线，找出接地不良的部位，并进行纠正。

2、缺点原因：电源线与接地线联接过错；

处理办法：仔细检查电源线与接地线，找出过错并纠正。

3、缺点原因：引出线绝缘老化破损；

处理办法：直接更换引出线或运用绝缘带重新包扎引出线。

4、缺点原因：绕组端部顶端盖接地；

处理办法：卸下端盖，找到接地址，绕圈接地址要进行包扎绝缘与涂漆处理，运用绝缘纸对端盖内壁进行垫衬。

5、缺点原因：振动电机绕组受潮或绝缘老化破损；

处理办法：对受潮的振动电机进行烘干处理，绝缘老化破损应及时更新。

6、缺点原因：接线板污垢严重。

处理办法：更换接线板或对接线板进行收拾。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种精密组件等。多年行业经验，。

如何正确的使用振动盘才能减少故障的出现呢？由于振动盘的设计结构比较紧密，其中包含了许多不同的部件，包括内部的固定部件和运动部件，由于震动盘的使用特点不同，主要是通过震动的方式，来实现自动投料的应用目的，led振动盘厂家，如果想要减少在使用中的故障问题，首先要了解到振动盘的运动结构，以及在使用过程中的方法和要求，并且在轴承以及其他运动部件中，定期的进行注油润滑，以减少设备在运行过程中的磨损。

韶关led振动盘厂家规格尺寸「在线咨询」由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司提供。韶关led振动盘厂家规格尺寸「在线咨询」是深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：廖经理。同时本公司还是从事浏阳振动盘，长沙振动盘，湖南振动盘的厂家，欢迎来电咨询。