

包装膜卷 倍特包装材料 卷膜

产品名称	包装膜卷 倍特包装材料 卷膜
公司名称	东莞市倍特包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田坑村城乡路84号
联系电话	13112852595

产品详情

刮墨不净。

在没有画线的部位出现刮刮不净的部分，油墨转移到薄膜上，空白部分也粘附上了油墨，版的刮墨不净是呈面状发生的。

刮墨不净。

在没有画线的部位出现刮刮不净的部分，油墨转移到薄膜上，空白部分也粘附上了油墨，版的刮墨不净是呈面状发生的。

刮墨不净。

在没有画线的部位出现刮刮不净的部分，油墨转移到薄膜上，空白部分也粘附上了油墨，版的刮墨不净是呈面状发生的。

1、应对避免将油墨转作他用以及混用不同种类的油墨，为了防止误用，应将用剩的油墨记清品名，pe膜卷，日期等进行保管，包装卷膜，以备再用。

2、再进行电晕处理，用湿润张力液检查是否达到要求值。

3、尼龙、玻璃纸材料确认后才使用。

1、应对避免将油墨转作他用以及混用不同种类的油墨，为了防止误用，应将用剩的油墨记清品名，日期等进行保管，以备再用。

2、再进行电晕处理，用湿润张力液检查是否达到要求值。

3、尼龙、玻璃纸材料确认后才使用。

调节油墨的干燥适性。热量不充分，风量过大时易出现故障。使用慢干溶剂。

2、解决油墨的干燥适性可解决问题。

3、确认冷却水，冷却滚筒回转是否正常。

调节油墨的干燥适性。热量不充分，包装膜卷，风量过大时易出现故障。使用慢干溶剂。

2、解决油墨的干燥适性可解决问题。

3、确认冷却水，冷却滚筒回转是否正常。

调节油墨的干燥适性。热量不充分，风量过大时易出现故障。使用慢干溶剂。

2、解决油墨的干燥适性可解决问题。

3、确认冷却水，卷膜，冷却滚筒回转是否正常。

调节油墨的干燥适性。热量不充分，风量过大时易出现故障。使用慢干溶剂。

2、解决油墨的干燥适性可解决问题。

3、确认冷却水，冷却滚筒回转是否正常。

包装膜卷-倍特包装材料-卷膜由东莞市倍特包装材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市倍特包装材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料包装制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!