

浙江bienair彼岸耳鼻喉动力系统维修找那家

产品名称	浙江bienair彼岸耳鼻喉动力系统维修找那家
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

浙江bienair彼岸耳鼻喉动力系统维修找那家bienair彼岸耳鼻喉动力系统维修找那家

"AESCULAP 蛇牌接头附件维修更换 广州云启设备有限公司秉承“关爱健康 诚信为本 服务客户”的企业宗旨，在器械市场致力于为客户提供便捷的服务。几年来，在行业领域赢得较好的成绩与信赖，同时这也进一步加快了前进的步伐。我们公司的使命是与机构、设备代理商以及维修商的强化合作，坚持化经营。立志用自身技术的优势及有效的团队协作发展化经营，立足领域，并不断开拓企业的发展空间。公司竭诚为新老客户提供技术和服，不遗余力的推动事业的发展 and 保障人类健康，为新一代的社会使命而坚持奋斗。

美敦力动力系统，主机XPS3000的常见故障：故障分析 首先设定3000转/分的转速，按下脚踏开关。可观察到电机无法转动；同时在转速显示窗口上显示“0000”。确定是手柄的故障或是线缆的线断。确定了是手柄的故障后，用六角匙把手柄的前端打开，进一步找到手柄的。终故障。手柄打后就可以看到齿轮的连接部分，可以查看齿轮是否有烂齿，卡死不动，或是轴承爆裂卡死。如果这两样都不是，那就是电机坏了。经过排查确认是轴承爆裂，卡死不转。轴承爆裂的原因是骨架油封的磨损或是老化，这样水就会流进里面，而导致轴承生锈，轴承就会爆裂。

故障处理 把烂的轴承拆掉，清洗干净内部的脏物，换上新的轴承，再单独试一下电机，看看是否正常，试过电机没有问题后，就往回装。在装之前一定要在齿轮和新的轴承上面加上润滑油，还有在手柄的对接处涂上密封胶。

广州云启-Stryker史塞克动力系统维修 常见维修型号：SE主机、TPS主机、Core主机、275-701-500手柄、272-704-50刨削手柄、5100-4电缆、5100-10-70接头、5100-120-452接头、5100-010-45接头、syste5系列4203，4205，420,4207，4208、syste6系列62036205620，620，6209等等

维修案例：STORZ 252570 弯接头 故障检测：内部轴承组装坏，无法使用

维修方案：拆开清理内部传动机构，更换轴承组件 维修周期：3个工作日 保修周期：非人为保3个月
bienair彼岸耳鼻喉动力系统维修找那家浙江 浙江bienair彼岸耳鼻喉动力系统维修找那家

广州云启设备有限公司，致力于设备维修服务行业，主要可检测维修：摄像主机及周边设备维修，电刀类设备维修，耳鼻喉科等动力系统维修，电子镜纤维镜维修，硬管镜系列维修，手术器械维修，B超及整机维修。我公司已为众多的公司等行业提供了大量的技术支持和优质服务。公司目前有技术工程师数十名，经验丰富，技术支持雄厚。公司一贯坚持“质量，用户至上，服务，诚信合作”的宗旨，凭着高质量的产品维修，优质的服务，维修产品涉及广泛，竭诚与各商家客户共同发展。广州云启设备有限公司的动力系统维修，常见的维修项目：动力系统主机、刨削动力系统、切割动力系统、旋切系统、气动动力系统、动力手柄、脚踏、气动软轴、骨钻、摆锯、矢状锯、接头等；

动力系统主机维修常见的故障有：1、无法开机、无法启动；2、无法显示、显示错误、报错；3、无法识别手柄；4、主机线路/控制故障等；维修方案：

一、主板坏，一般是电机短路导致主机驱动电路烧坏。解决方法：维修主板，更换主板。

二、电源板坏。解决方法：维修或更换电源板。三、显示板坏。解决方法;维修或更换显示板。

四、显示屏坏。解决方法;更换显示屏。维修案例一：设备名称：5100-10-480接头

检测故障：不能正常工作内部腐蚀严重，组件卡死，轴承损 维修方案：清洁保养，更换轴承组件

维修周期：3-5个工作日 保修周期：3个月

维修案例二：Aesculap GB520R 接头 故障检测：轴承组件坏 维修方案：拆开清理，更换轴承组件

维修周期：3个工作日 保修周期：非人为保3个月

本设备通常采用N68抗磨液压油，环境温度过高时视情加入N1液压油增加粘度。电气安装本设备供电电压为三相38V，设备必需接地。主体和控制柜之间的电气采用插头连接。通电前应打开控制柜铁门，检查各接线处有无脱落，熔断器是否松动，清除电气箱内灰尘和杂物。确认设备已与供电线路连接后，按控制柜台面板上的电源下钳口座升降动作是否与按钮上所示的文字相符，如相反则调换任意二根相线位置；拧开送油阀升起活塞，参照主体立柱上的标尺检查活塞行程限位开关是否起作用；略微升起工作活塞后关闭送油阀。浙江bienair彼岸耳鼻喉动力系统维修找那家

[新疆bienair彼岸动力手柄精修找那家](#)