

运动鞋检测报告

产品名称	运动鞋检测报告
公司名称	深圳市讯道技术有限公司检测认证
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	075523312011 13378656621

产品详情

球鞋是一款舒服，健身运动为关键的鞋

球鞋电商销售，入驻京东，淘宝网，天猫商城，拼多多平台等尽量生产厂家给予CNAS和CMA企业资质证书的检验报告

一，损坏：1，制成品鞋鞋尖、中帮两侧、前保护视力展示面是不是损坏；2，中帮里侧等，非展示面，不可以有占地总面积超出2平方电线的损坏；3，后里衣领，鞋前不可以有损坏；4，针车不可以没车破地区，鞋前标不可以有损坏；5，鞋底子子损坏欠料，长超出1mm，宽1.5mm不过关；6，运动鞋带损坏不过关。

二，坚固：1，鞋前固定不动尽可能坚固，不可以有摔下去；2，织带固定不动尽可能坚固，不可以有摔下去；3，滴塑、商标logo、英文字母表不可以有摔下去；4，真挚、坚固不可有摔下去；5，热转印纸或布标码数，不可以有摔下去6，预制件构件缝纫机线坚固不可有摔下去；7，金属圈开裂形变、松脱、无底深谷扣、掉漆不过关；8，滴塑扣不坚固、易扯断、不过关；9，鞋底子子标联接不坚固不过关；10，鞋底子子子组成不坚固脱层不过关。

三，脱胶：1，制成品鞋没有在有长超2mm，深超1.5mm，只胶的脱胶占地总面积；2，鞋底子子与帮面接着面黏合坚固，无空隙、无间隙；3，抗压强度检测2.5kg/每平方米cm以上。

四，码数：1，左脚右脚尺码标一样；2，鞋具体码数（长短）一样，面衬、中底板的码数一样。

五，缝纫机线：1，一切预制件构件，针车车破不过关，没有做人的底线的不过关；2，针车掉针不合格

；3，双针线活布线、重针、串线、行间距比较比较严重不均匀、不顺畅不过关；4，承受力位置，关键预制件构件做人的原则，广泛太松、线面飘起来不过关；5，行高、针位比较比较严重不匀称，路线不顺畅，严重影响外型，不过关；6，缝纫机线左脚右脚颜色不对，单针、双针线活不对不过关。

六，偏色：1，单只帮应对称位置，整双鞋左脚右脚对称性位置，不可以有色板块偏；2，鞋底子左脚右脚不可以有色板块偏鞋底子子导墙不可以有色板块偏，底花可接纳，轻度的偏色；3，零配件，如商标logo、织带、滴塑、电锈、高频率、服装印花不允许造成比较比较严重偏色。

七，长度：1，前帮长短超2mm不过关，2，鞋前露出长短偏差超出3mm不过关；3，大底长超3mm不合格；4，运动鞋带两边长超2cm不过关。