

## (修不好不要钱) 海德汉系统显示屏通电屏幕没反应解决方法

产品名称	(修不好不要钱) 海德汉系统显示屏通电屏幕没反应解决方法
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:海德汉 型号:iTNC530系统维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

### 产品详情

(修不好不要钱) 海德汉系统显示屏通电屏幕没反应解决方法

Hi800-A系统、Hi800-E系统、Hi800-M系统、Hi800-D系统、Hi800-S系统、Hi200-S系统、iTNC530系统、TNC620系统等；维修品名如下：HEIDENHAIN海德汉控制电路维修、HEIDENHAIN海德汉主板维修、HEIDENHAIN海德汉PC控制板维修、HEIDENHAIN海德汉显示器维修、HEIDENHAIN海德汉操作面板维修、HEIDENHAIN海德汉伺服器维修、HEIDENHAIN海德汉驱动器维修、伺服控制器维修、电路板维修、海德汉编码器维修、海德汉光栅尺维修、海德汉手轮维修、海德汉电源维修等。腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大，不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等，而且还会加速塑料器件的老化，降低绝缘性能。4)振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时，会引起电气接触不良。淮安热电就出现这样的问题。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外，还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后，应对其进行检查和维护。

该功率逆变器电路将提供非常稳定的“方波”输出电压。操作频率由电位器决定，通常设置为60

Hz。可以使用各种“现成的”变压器。或者自定义风自己以获得效果。

额外的MosFets可以并联以获得更高的功率。建议在电源线上安装“保险丝”并始终

连接“负载”，同时接通电源。保险丝额定电压为32伏，每100瓦输出应大约为10安培。电源引线必须足够重，以处理此高电流消耗!适当的散热器应该用在RFP50N06 Fets上。这些Fets的额定电流为50安培和60伏特。如果您愿意，可以替换其他类型的M osfets。

有局限!我已经有过多次要求换电器1000瓦甚至更多。对不起我觉得这不实用。在1000瓦特和12伏电源下工作时，输入电流将接近100 AMPS。这将需要HUGH大小的主线。