

# 拉伸膜厂家 马鞍山拉伸膜 济南恒泰利诚信商家

产品名称	拉伸膜厂家 马鞍山拉伸膜 济南恒泰利诚信商家
公司名称	济南恒泰利包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处催马村路北
联系电话	15806659595 15806659595

## 产品详情

PE拉伸膜作为包装材料本身弹性性能是非常好的，但如果在运输过程中受到撞击、磕碰等影响无法保证是否会受损。而受损的拉伸膜肯定是不能使用的，因此下面小编就讲一下在运输该产品时的注意事项吧。

一、运输前先要询问所载货物的物理、化学性能。夏季时要在车上装棚杆、搭凉篷，拉伸膜定制，要通气避光，特别要防止阳光直射。装卸时轻拿轻放，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损坏包装容器，注意保证对方稳妥。

二、选择合适的包装容器，正确装运货物。危险品在装运前应根据其性质、运送路程、沿途路况等采用安全的方式包装好。包装须牢固、严密，在包装上做好清晰、规范、易识别的标志。

三、运输途中，司机要平稳行车，安全驾驶。运输司机要，不能开快车、飞车，并且不喝酒，拉伸膜厂家，不吸烟，不疲劳驾驶。驾驶中要尽量少用紧急刹车，以保持货物的稳定。

四、行车途中勤检查PE拉伸膜是否有泄露。由于行车途中车辆颠簸震动，往往容易造成包装破损从而造成泄露。因此，物流人员要定时查看有无溢出。

五、行车路线、时间要选择得当。运输PE拉伸膜要选择道路平整的主干线，不可在繁华街道行驶或逗留。

六、经过长途运输，外包装都有一定破损，卸货时特别小心。物品卸载后，要对车搬运工具进行必要的通风和清扫，不得留有残渣，卸车后须清洗干净。

一般PE拉伸膜在存放于库房的时候，需要对其做好库房安全管理，不然一旦存放期间受到什么外在因素的影响而导致膜受损就完了。所以下面就来给大家介绍一下库房的安全管理。

- 1、PE拉伸膜出库下垛时，要自上而下，严禁抽垛底，防止塌垛伤人。
- 2、包装袋要严格管理，要一品一用，严禁混装和混用。
- 3、要严格按照《PE拉伸膜安全技术说明书》要求贮存、装卸，作业人员按其要求穿戴好劳动保护用品。
- 4、储存时不能超重、高堆放，应分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平放，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米，垛高不超过3层。
- 5、库房需要设置当心腐蚀、需要穿戴劳动保护用品等相应的安全警示标识。
- 6、PE拉伸膜库房安全管理责任人需要坚守工作岗位，不得擅自离开，马鞍山拉伸膜，班前班后需要认真巡检，发现情况要及时处置并报告，做好当班工作记录。
- 7、库房要求干燥、无积水，屋顶不漏水，不能将热水管、自来水管和采暖管道通入库内。

拉伸缠绕膜生产商的名优产品，应该是拉伸性能好、耐撕掉、抗穿透力强的，可是在其生产过程中，原料相对密度和制冷辊温度会对其造成至关重要的损害。一方面，原料相对密度会伤害拉伸缠绕膜的性能，伴随着着相对密度提高，取向度提高，平面度好，拉伸缠绕膜竖向抗拉强度提高，抗压强度提高，但如此会使拉伸缠绕膜打横撕掉抗压强度、穿刺术抗拉强度及透光度均减少，因此综合性各层面性能，通常在非粘层再再加上适当相对密度线形高压聚乙烯。另一方面，倘若制冷辊温度上升，拉伸膜生产厂家，抗拉强度提高，拉伸缠绕膜的性能会减少，因此一般制冷I辊的温度操纵在20 -30 为宜。拉伸缠绕膜的承受能力一般是不可以高于10kg的，倘若非常大内应力残留于膜卷内，便会使抗拉强度等性能减少，非常容易导致断膜状况。

拉伸膜厂家-马鞍山拉伸膜-济南恒泰利诚信商家由济南恒泰利包装材料有限公司提供。拉伸膜厂家-马鞍山拉伸膜-济南恒泰利诚信商家是济南恒泰利包装材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。