

晶辉电气感应加热设备 安徽淬火机床定制

产品名称	晶辉电气感应加热设备 安徽淬火机床定制
公司名称	保定晶辉电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市长城北大街西百楼工业区
联系电话	13703289001

产品详情

淬火机床定制电加热器电容常见问题应该如何解决？1、出现电容内部打火的情况，比如机器设备在运行的情况下，里边会出现响声，一般情况下是绝缘被击穿，那般就务必拆换新的电容。2、出现电容外部打火的情况，在机器设备运行的整个过程中，电容的壳体对地绝缘不大好造成对地击穿，一样务必拆换。3、因为制冷冷却循环水阻塞，从而导致发热绝缘造成损坏，这个问题一样务必马上进行处理。4、假若出现电容漏油的情况，请马上拆换新的电容。5、检查串联并联直流变压器里面的连接起来电容和串连电容的壳体是否存在相连的情况。

淬火机床定制的特点：1、机床设计为双工位，两工位可交替运行，也可单独使用。2、采用数控系统，操作方便，显示直观，可根据工件的不同工艺要求，编制、储存多种热处理工艺程序。3、控制系统预留淬火加热及冷却水控制接口，可根据工艺要求对工件的加热及冷却过程进行全程控制。

晶辉电气厂生产淬火机床定制，，欢迎新老客户来电访问订购！！

保定晶辉电气设备有限公司生产各种高中频淬火机床，固态感应加热电源，电子管高频电源，SCR电源，便携式感应加热设备。欢迎您来电咨询。

2.工具钢：用来制造各种工具的钢。根据工具用途不同可分为刀具钢、模具钢与量具钢。

3.特殊性能钢：是具有特殊物理化学性能的钢。可分为不锈钢、耐热钢、耐磨钢、磁钢等。