

## 江阴安川变频器损坏维修

产品名称	江阴安川变频器损坏维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	334.00/台
规格参数	安川:安川 型号:安川 产地:江阴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

很多人当安川变频器出现警报故障时，看着报警代码却不知道是什么故障，无从下手检查，只好的事情，找的人维修检查，但安川变频器维修技术人员指导检查外围线路和电源时却不懂得如何处理。

天驰机电为大家介绍一下安川变频器维修故障一些显示警报的原因及对策：

例如当安川变频器出现报警故障OC Over Current时，是代表您的安川变频器出现了过电流的现象，就是变频器的输出电流超过过电流检出值（约额定电流的200%）就会发出此警报。

安川变频器发生警报OC Over Current 过电流故障的原因以下几点：变频器输出侧发生短路，接地（由电机的烧毁、绝缘劣化、电缆破损等引起的接触、接地等）。在变频器输出侧，电磁开关器ON/OFF动作

。那什么是接地故障呢？接地有问题会出现什么警报呢？安川变频器接地有问题会显示故障代码GF Ground Fault，在变频器输出侧的接地电流超过了变频器额定输出电流的50%就会出现此警报，这基本上是因为外围的线路及电源故障引起的，所以需要检查线有没有破损，接头有没有被烧或没拆好，开关电源及输出输入电源是否正常。安川变频器维修：J000系列、V1000系列、A1000系列、L1000系列、E7系列、F7B系列、L7系列、G7系列、F7系列、J7系列、606PC3系列、VS606-V7系列、616G3系列、VS616G5系列、616G7系列、616F7系列、616PC3系列、VS616PC5/P5系列、VS-676GL5系列、VS-676GL5-JR系列、VS-676GL5-JJ系列、VS-676H5系列、676VG3系列、VS-656DC5系列、E7B系列；

松下电器变频器维修：DV551系列、DV700T系列、DV707T系列、DV707H系列、MID系列、MIX系列、MIS系列；松下电工变频器维修：VF-7E系列、VF-7F系列、VF-8Z/X系列、VFO系列；明电舍变频器维修：VT110S系列、VT210S/A系列、VT230SE系列、VT240S系列、VT630/MS系列日立变频器维修：L50系列、L100系列、SJ300系列、J300系列、SJ100系列、SJ200系列、L300P系列；东芝变频器维修：VF-A5/A5P系

列、VF-A7系列、VF-S7系列、VF-S9系列、VF-G3系列、VF-H3系列、VF-E3系列；三垦变频器维修：SPF系列、SHF系列、IPF系列、IHF系列、MF系列、VM05WD05系列；欧姆龙变频器维修：3G3RX系列、3G3JZ系列、3G3RV-ZV1系列、3G3MZ-ZV2系列；其他变频器维修：春日变频器维修、东洋变频器维修、三木变频器维修、超能士变频器维修等；欧美品牌变频器维修范围西门子变频器维修：MM-410系列、MM-420系列、MM-430系列、MM-440系列、MM-ECO系列、MM-G110系列、MDV系列、MMV系列、6SE31系列、6SE70系列、6SE71系列、6RA70系列、HD-6SG70系列；690系列；科比变频器维修：KBVF-D800C系列、F4-F系列、F5系列；爱默生变频器维修：TD9000系列、TD2100系列、TD3000系列、EV1000系列、\*\*\*000系列；其他变频器维修：GE变频器维修、伦茨(Lenze)变频器维修、SEW变频器维修、芬兰(Vacon)变频器维修等；台湾品牌变频器维修范围东元变频器维修：7200MA系列、7200GA系列、7200CX系列、7200GS系列、7200G3系列、7200M3系列；台达变频器维修VFD-A/H系列、VFD-B系列、VFD-E系列、VFD-F系列、VFD-G系列、VFD-L系列、VFD-M系列、VFD-S系列、VFD-V系列、VFD-P系列；台安变频器维修：K1系列、N1系列、SV300系列、EV3系列、E2系列、N2系列、V2系列；普传变频器维修：，还可驱动以往一直使用专用变频器的同步电机（IPMM，SPMM）。因此该变频器通用性强，实现了变频器备件的通用化。超群的转矩特性，标准配备了同级别中首创的电流矢量控制。实现高起动转矩200%/0.5 Hz\*，还可限制转矩。为了\*限度地发挥电机的能力，还配备了自学习功能。不需要烦琐的调试。提高减速时的制动能力，采用过励磁制动，缩短了减速时间。完备的瞬时停电对策，可根据用途选择速度搜索方式和KEB方式的瞬时停电补偿功能。同步电机、感应电机都适用。速度搜索方式，自由运行状态的电机即使没有速度传感器，也可轻松起动。根据喜好定制变频器，配备有可视化程序设计功能DriveWorksEZ。通过与上位控制回路或变频器的I/O组合，可减少需要外设的定时器和继电器等外围设备。使用计算机，通过鼠标的拖放操作可简单定制变频器。从设定到维护，处处可以感受到V1000变频器的魅力所在。能按用途设定\*参数的变频器！仅需选择给水泵、传送带、供气排气风扇等用途，即可自动设定\*适宜的参数。缩短了试运行的时间。使用带USB的拷贝单元，可轻松设置多台变频器。使用带USB的拷贝单元（选购件）可简单地将变频器的参数设定内容复制到其他变频器上。用专用电缆连接变频器本体上的通信连接器，只要拨动拷贝单元上的ON/OFF开关，就能轻松拷贝参数。借助计算机，使调试、维护作业更简便。如果使用变频器工程技术工具DriveWizard，就可由计算机对多台变频器的参数设定值进行一元化管理。此外还配备模式运行和示波功能，使变频器的调试、维护作业更加容易。该级别的变频器上标准配备了符合EN954-1 Cat.3及IEC/EN61508 SIL2的安全输入功能。并可减少外围设备，因此轻易便能符合机械安全标准。

安川U1000系列变频器维修对各类变频器、直流调速器、软启动器，PLC、人机界面等产品的开发、调试、维修工作，拥有一批技术扎实富于开拓精神的科技队伍，具有完成大中型企业自动化控制项目的经验。特别对多点变频同步控制，恒张力控制，恒压供水控制，风机恒压控制，起重位能控制，过程控制，集散控制等工业自动化领域中的高端具有特长。长期服务于钢铁、石油、化工、冶金、电厂、铝厂、纺织、印染、机械、机床、造纸、供水、焦化、食品加工、制药等行业，积累了丰富的经验。天吉电气并与韩国LG、日本三垦、三菱、富士、安川、欧姆龙、日立、德国西门子、美国AB、芬兰ABB、法国施耐德、丹麦丹佛斯、中国森兰、惠丰、艾默生等国内外公司建立了广泛稳定的贸易技术合作网络，能及时掌握国内外高新技术及信息，引进先进的产品。多年来，我们一直本着以诚为本，共同发展的原则，以严格的管理体制，灵活的经营方式，强硬的技术实力。争取做到《3争》争取服务好，争取零故障，争取客户需求PI97G系列、PI168系列；爱德利变频器维修：AS2系列、AS4系列、AP4G3系列、AP4H3系列、AS系列、AP系列；其他变频器维修：士林变频器维修、赫力变频器维修、隆兴变频器维修、利佳变频器维修、三基变频器维修、东炜庭变频器维修、凯奇变频器维修等；韩国品牌变频器维修范围LG变频器维修：iC5系列、iG5系列、iG5A系列、iP5系列、iV5系列、iS3系列、iS5系列；其他变频器维修：三星变频器维修等；国产品牌变频器维修范围安邦信变频器维修：AMB-Z9/Z11系列、AMB-G11/HVI系列、AMB-V11/E11系列、AMBA\*\*变频器维修：ACS100系列、ACS140系列、ACS150系列、ACS300系列、ACS350系列、ACS400系列、ACS401系列、ACS500系列、ACS501系列、ACS550系列、ACS510系列、ACS600系列、ACS800系列、ACS1000系列、DCS400系列、DCS800系列；施耐德变频器维修：ATV08系列、ATV16系列、ATV28系列、ATV38系列、ATV58系列、ATV66系列、ATV68系列、ATV71系列、ATV73系列；丹佛斯变频器维修：FCM-300系列、MCD300系列、FC-300系列、FC-302系列、MCD-3000系列、VLT2000系列、VLT2800系列、VLT2900系列、VLT3000系列、VLT5000系列、VLT6000系列、VLT7000系列、VLT8000系列；AB变频器维修：