

容声冰箱维修网点 容声 成都冰箱维修

产品名称	容声冰箱维修网点 容声 成都冰箱维修
公司名称	四川成都飞达电器维修公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市区青羊东路
联系电话	18982277406

产品详情

冰箱

冰箱不制冷原因及解决方法

1.原因一：冰箱制冷系统漏氟，也就是没有制冷剂，或者制冷剂不够了，造成冰箱不制冷。这种情况，多出现在使用年限比较久的冰箱，管道使用的是铁管，腐蚀后，漏液所至，直观的现象就是压缩机一直工作，不停机，但冰箱里温度并不降低。

解决方法：找修理工，重新焊接管子，抽空重新加入制冷剂。

2.原因二：风冷冰箱蒸发器内结霜。主要是风冷冰箱只有一个蒸发器，当蒸发器结霜后，堵塞了风道口，冷量不能出去，导致冰箱不制冷。自动除霜功能失效所至。

解决方法：检查化霜系统，可能是化霜定时器有故障，或发热管已经烧断。

3.原因三：冰箱毛细管有冰堵现象，这种表现就是经常前冷冻正常，而保鲜室温度不够低。

解决方法：同样需要放掉制冷剂，重新清理管路，容声冰箱维修主板，抽真空加制冷剂，必要的时候，要把干燥管一起换掉。

4.原因四：冰箱压缩机本身有问题，压缩机回气管压力过低会导致压缩机不能启动，从而导致冰箱不制冷。或者压缩机机械故障，卡缸了。

解决方法：检查冰箱电源插头是否插好，或者供电不足等。如果代电正常，就是压缩机本身机械故障，基本上只能换新压缩机了。

冰箱

1、不制冷

(1) 当发现冰箱不制冷，可检查冰箱电源插头是否插在电源插座上，电源插座是否有电，电源断路器是否断开，进行逐个排查，若是，容声冰箱维修网点，需要对应改正。

(2) 检查冷藏室门灯是否亮，可确定冰箱是否接通电源；若没有，检查原因，容声，接通电源。

(3) 看温控器是否在工作的档位，温控器有停机档（0档），放在停机档，压缩机是不会工作的；若情况相反，直接说明故障，需认识来维修。

2、制冷不良

(1) 当冰箱制冷效果不好时，需要检查温控器档位是否调得太低，若是，可稍微的调试一下，直到合适的位置。

(2) 检查食品是否存放过多、或放入了过热食品，应该放入冷却后的食物，里面的食物要有一定的缝隙，不过过于紧密。

(3) 是否频繁开门或门封不严，若是后者，会将手都放在附近，容声冰箱维修多少钱，看是否有冷气冒出来。

(4) 子晴天，看是否被日光直射、或冰箱附近有热源，若是，应该移动位置或者加以更改。

堵脏的排除方法：

堵脏较冰堵排除麻烦些，一般多为毛细管堵塞，倘若换毛细管那就比较麻烦，对箱体破坏也大。毛细管和干燥过滤器的接口处易堵塞，可以用气焊拆下毛细管、过滤器、冷凝器、蒸发器，更换毛细管和过滤器中的分子筛，清洗冷凝器和蒸发器，进行干燥、抽真空，再焊好。

充上制冷剂。切开毛细管和干燥过滤器的接口处，把回气管切开后接卜快速接头后打压，然后采用分段截除法在切开了的毛细管上每次截下1cm~2cm，直到有气流冲出毛细管为止，一般截下十几厘米对制冷没影响，截下过多后可以用4cm的管将毛细管两个断头处理好。对接后接入系统中即可。

电冰箱制冷系统脏堵的检修：

修理高压脏堵时。可将干燥过滤器焊下，用0.8MPa~1MPa压力的氮气吹洗管路，然后再换一个新的干燥过滤器即可。修理低压脏堵则比较复杂，要有耐心。由于低压脏堵多为油堵。这就需要将蒸发器中的冷冻油排出，俗称提油或排油；具体作法是：用焊将毛细管与干燥过滤器的接头焊开，同时将回气管从压缩机上焊下，在毛细管一端焊上一个带表的三通修理阀，用0.8MPa左右压力的氮气通入三通阀接口，再用手紧紧堵住回气管管口。当堵住回气管管口的手指感觉到压力较大时突然放开，被堵住的氮气形成喷射气流喷出，此时带有雾状的冷冻油将被带出。如此反复多次，直到无雾状的冷冻油带出为止。

容声冰箱维修网点-容声-成都冰箱维修(查看)由四川成都飞达电器维修公司提供。四川成都飞达电器维修公司位于成都市区青羊东路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前成都飞达电器维修在家电维修、安装中享有良好的声誉。成都飞达电器维修取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。成都飞达电器维修全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。