

# 花都区力劲注塑机变频器驱动电源修理直接冒烟

产品名称	花都区力劲注塑机变频器驱动电源修理直接冒烟
公司名称	东莞顺豪机电技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙荣基路18号
联系电话	15818286240 15818286240

## 产品详情

确保该电压是对驱动器信号地的。6电机在一个方向上比另一个方向跑得快故障原因无刷电机的相位搞错。处理方法：检测或查出正确的相位。故障原因在不用于测试时，测试/偏差开关打在测试。处理方法：将测试/偏差开关打在偏差。故障原因偏差电位器不正确。处理方法：重新设定。1.数控主板：用于核心控制、运算、存储、伺服控制等。

新主板集成了PLC功能。2.PLC板：用于外围动作控制。新系统的PLC板已经和数控主板集成到一起。3.I/O板：早期的I/O板用于数控系统和外部的开关信号交换。新型的I/O板主要集成了显示接口、键盘接口、手轮接口、操作面板接口及RS232接口等。4.MMC板：人机接口板。这是个人电脑化的板卡。