

成都西门子6RA7028-6DS22报F005励磁回路故障维修方案

产品名称	成都西门子6RA7028-6DS22报F005励磁回路故障维修方案
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	2000.00/台
规格参数	西门子维修:6RA7028-6DS2 西门子故障:励磁回路故障维修方案 西门子产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

成都西门子6RA7028-6DS22报F005励磁回路故障维修方案

西门子6RA70调速器维修，上海西门子6RA70调速器级维修质量高，价格合理，可负载测试。报警Fxxx代码电源跳闸维修，励磁故障维修，无显示维修，无输出，炸模块维修等。6RA70维修咨询，6RA70维修说明，6ra70调试说明，维修图纸，6RA70报警故障维修查询，上海6RA70西门子直流调速维修，西门子调速器6RA70故障维修，快速6RA70调速器维修，，上海龙锡维修西门子6RA70系列直流调速器，快速维修启动电源跳闸维修，励磁故障维修，无显示维修，无输出维修，报警代码F001,F004,F005,F018,F030,F031,F038,F040，F042,F050,F052,F062,F067,F068--等故障

西门子6RA70直流调速器

西门子全数字直流调速装置

6RA70 (三相桥B6C)

6RA7018-6DS22-0 3AC

400V 485V 30A 325V 5A

6RA7025-6DS22-0 60A 10A

6RA7028-6DS22-0 90A 10A

6RA7031-6DS22-0 125A 10
A

6RA7075-6DS22-0 210A 15
A

6RA7078-6DS22-0 280A 15
A

6RA7081-6DS22-0 400A 25
A

6RA7085-6DS22-0 600A 25
A

6RA7087-6DS22-0 850A 30
A

6RA7025-6GS22-0 3AC 575V 690V 60A 325V 5A

6RA7031-6GS22-0 125A 10
A

6RA7075-6GS22-0 210A 15
A

6RA7081-6GS22-0 400A 25
A

6RA7085-6GS22-0 600A 25
A

6RA7087-6GS22-0 800A 30
A

6RA7086-6KS22-0 3AC
690V 900V 720A 30A

6RA70(三相反并桥) (B6) A (B6) C

6RA7013-6DV62-0 3AC
400V 420V 15A 325V 3A

6RA7018-6DV62-0 30A 5

A

6RA7025-6DV62-0 60A 1
0A

6RA7028-6DV62-0 90A
10A

6RA7031-6DV62-0 125A
10A

6RA7075-6DV62-0 210A
15A

6RA7078-6DV62-0 280A
15A

6RA7081-6DV62-0 400A
25A

6RA7085-6DV62-0 600A
25A

6RA7087-6DV62-0 850A
30A

6RA7025-6GV62-0 3AC
575V 600V 60A 325V 5A

6RA7031-6GV62-0 125A
10A

6RA7075-6GV62-0 210A
15A

6RA7081-6GV62-0 400A
25A

6RA7085-6GV62-0 600A
25A

6RA7087-6GV62-0 850A
30A

6RA7086-6KV62-0 3AC
690V 725V 760A 325V 30A

C98043-A7001-L1\L2, CUD1板

C98043-A7002-L4,L1, 电源脉冲驱动板

C98041-A7004-L6, 励磁板

C98043-A7014-L1/L2 励磁板

常见维修故障

速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，

F001 电子板电源故障

F004 电源电路板缺相故障F005 励磁板故障

F006 欠电压故障

F008 F009 进线电源频率故障

F011 GSST1 电报故障

F012 GSST2 电报故障

F013 GSST4 电报故障

F030 电枢电流过大导致脉冲封锁

F031 速度调节器监控

F038 超速

F040 故障激活

F042 测速机故障

F046 模拟可设置输入故障

F048 编码器故障

F050 优化不通过

F052 优化中断

F062 内部存储器故障