

1T直显式电子吊显秤 100 (m)

产品名称	1T直显式电子吊显秤 100 (m)
公司名称	武汉鑫广盛起重吊素具有限公司
价格	980.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 型号:ocs-c2 提升量:100 (m)
公司地址	中国 湖北 武汉市武昌区 武汉市武昌区大东门机电市场5栋4号
联系电话	86 027 62988679 13638681351

产品详情

是否提供加工定制	否	型号	ocs-c2
提升量	100 (m)	起升高度	100
用途	吊秤		

称量:1t 2t 3t 5t 10t 15t 20t分度值:0.2kg精确度:五千分之一(1/5000)电源:免保养6v可充电池供电特点:开机、关机自动电压显示。良好的动态称重性能,不因重物的晃动而影响称重结果。配无线遥控器,方便操作。累计、自动累计、去皮、远距离去皮、数值保持、显示分度值选择、任意砝码校正。超载、欠载提醒显示、低电压报警、电池容量低于10%时报警。自动关机功能,杜绝因忘了关机而造成电池损电子吊秤的正确使用方法 (1)电子吊秤在使用前,应将相应的电池装入秤体和手持器中 安装或更换电池时,需拧紧电池夹锁定螺丝,检查电池夹是否牢固地固定在秤体上,然后把吊秤门关好锁住,以防事故。当仪表显示欠压,应立即更换电池组,并及时对换下的电池进行充电,以防电池损坏。电池组长期不用时,应隔一定时间进行一次充电,电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境,并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸电池组连接线航空插座时,不要用手抓住夹紧导线的夹线帽,而应抓紧底座,另一边发射机上的电源连接上航空插头也不要抓住夹线帽,应抓住头部的可转动帽进行装卸,防止电源连接松动,引起故障。发射装置在接通电源之前,必须将天线及其馈线连接可靠,否则要损坏发射装置。

(2)避免电子吊秤受剧烈扳动和碰撞 电子吊秤内部许多电子元器件,如集成电路、石英晶体、传感器、显示器等,当电子吊秤受到剧烈碰撞时,可能会损坏这些元器件,造成电子秤故障,影响准确度以致影响正常使用,要避免秤体和其他物品碰撞或从高空摔下,仪表要轻拿轻放,不要随意放置,以防不必要的损失,仪表固定在起重机上使用时要采取减振措施,以免影响可靠性。

(3)不得随意拆卸电子吊秤上的零部件 在电子吊秤正常使用时,不要随意拆卸电子秤上的零部件,更不要打开传感器上的密封口,拆卸仪表上的集成电路等元器件,必要的维修,必须在有关技术人员指导下或具备一定的维修知识后进行,以防故障扩大。