

喷涂加工工厂 东莞平乔五金

产品名称	喷涂加工工厂 东莞平乔五金
公司名称	东莞市平乔五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇西城西隆路19号1号楼302室
联系电话	13712626886 13712626886

产品详情

自动式喷漆加工的步骤：

稀释液漆料——调节喷漆——调节拉速——试喷——查验喷漆实际效果——确定OK

1：能够更强的操纵喷漆加工的薄厚，能够确保产品100%匀称喷漆。

2：生产量相对性较高，自动式喷涂生产线日生产能力达到三十万一天。

3：能更强的操纵色调，每一个商品中间的色调区别基本上沒有。

喷涂加工工厂起粒，工作当场不干净的，尘土渗入漆料中；漆料配制好后放长时间，漆料与环氧固化剂已造成混物颗粒；喷漆出剩余油很小，标准气压很大，令漆料做雾化欠佳或喷漆离物面太近。

喷涂不均匀的原因有哪些

1.实际操作不善，喷涌力度重合处相连不匀称。

2.建筑涂料的黏度过高而造成 喷漆实际效果不太好。

3.在干燥前沒有充足的罩光漆，烘干房温度过高，喷涂加工工厂，干燥速率过快。

4.喷漆的喷漆间距过远。

5.自动喷漆机的标准气压过高，导致喷漆不匀称。

现在不是所以展柜厂家都有烤漆房的，一个烤漆房制作下来也要几万块，那么既然设备比较好在价格上面肯定是要增加设备的损耗，成本自然增加，随便一个烤漆都是要比喷漆价格高的，但是客户又不愿意出来做一个产品，而且现在喷漆技术好，和烤漆的差别表面上差

别不是很大，展柜主要的就是表面，表面好看靓丽基本上就没什么问题。

金属喷涂一般是需要两人进行协同操作的，这是为了尽可能互相之间起到一个监护的作用，保证工作的正常进行，避免出现事故。

金属喷涂时不要将喷对准其他的物体，更不要将喷对准了人，金属喷涂的喷还是相当危险的，使用的时候是需要注意的。

完成金属喷涂工作以后要对工作地点进行及时的清理工作，保证周边环境的清洁度。

很多人可能在平时进行金属喷涂的时候也发现了，其涂料可能存在可擦落下的问题，对此比较好的办法是在金属喷涂涂层的表面再加上一层透明的涂层。

喷涂加工工厂-东莞平乔五金由东莞市平乔五金有限公司提供。东莞市平乔五金有限公司是一家从事“喷漆加工,喷粉加工,喷涂加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“平乔五金”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使平乔五金在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！