

绝缘手套检测 绝缘安全用具检验

产品名称	绝缘手套检测 绝缘安全用具检验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 性能检测:检测业务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

绝缘手套检测

- 1, 绝缘手套需要每6个月做一次绝缘试验,*长也应该在12个月内做过试验。否则不能使用!
- 2, 绝缘手套一般采用浸水测试法。注意爬电距离每10KV电压要有26MM的距离。绝缘手套的电气试验方法如下;在21-25度间先讲绝缘手套内部充满水并浸入槽中,手套内部和外部的水平面高度一致,布置好电极,进行电压,交流电压从较低值以1000V/S开始上升,直至达到所规定的测试电压或者发生闪络,施加电压时间至少应保持1分钟以上。试验结束应立即减压一半,随后断开测试回路。
- 3, 只要测试就要绝缘垫。
- 4, 每次使用前必须检查有无穿孔,裂痕,破损,紫外线裂纹及化学腐蚀等现象。可用充气式方法测试,可把手套膨胀1.2—1.5倍。

绝缘安全用具

- (1) 基本安全用具:
绝缘强度应能长期承受工作电压,并能在本工作电压等级产生过电压时,保证工作人员的人身安全。
- (2) 辅助安全用具: 绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的保护作用,用来防止接触电压、跨步电压、电弧灼伤等对操作人员的危害。

高低压配电室绝缘层专用工具检验 带绝缘性的手套检验

电力安全生产工介绍

电力安全生产工就是指避免电力工程工作人员产生触电事故、不安全行为、高处坠落等损害及职业病的原材料、器材或设备。

电力安全生产工归类

电力安全生产工分成个人防护用品、绝缘层安全性工、登高望远工、警示标识四类。

- 1) 个人防护用品：维护防止遭受亚急性损害而应用的安全性；
- 2) 绝缘层安全性工：分成基本上绝缘层安全性工和辅助绝缘层安全性工；
- 3) 登高望远工：用以高空作业、暂时性高空作业的专用工具；