

# PC料真空电镀 新威塑胶 真空电镀

产品名称	PC料真空电镀 新威塑胶 真空电镀
公司名称	惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠阳区秋长镇新塘村鸿泰小组
联系电话	13680826908 13680826908

## 产品详情

真空电镀工艺中出了ABS、PC等材质之外，PP塑料也是常见底材。但是PP塑料材质的物理属性在一定程度上，影响了真空电镀的良率。其属于高结晶度基材表面无孔，张力不好极性低，一般归纳为非极性材质。因此在真空电镀工艺底漆难以牢固的与PP塑料基材结合形成牢固涂层，容易形成真空电镀不良现象，例如掉镀层等。

UV真空电镀通过我们实际接触和遇到的除油难题主要是集中在ABS以及PC材质的化妆品瓶盖、酒瓶盖以及其他的工艺制品类，在了解电镀除油剂的应用之前我们需要我们根据实际电镀生产分析得出油污的来源主要有以下四种情况：

- 1.手指或身体的直接接触，造成油脂的残留，汗液的残留等
- 2.包装材料，包装材料多次使用也会有油污
- 3.产品模具漏油以及导轨中夹杂的油污
- 4.脱模剂在注塑过程中产生的油污这些情况都有可能是真空电镀后一系列工艺产生的油污，往往在生产过程中肉眼是无法监测到的，喷涂UV漆后才会显现出油污、麻点、橘皮这样的不良情况，真空电镀，等发现后再做处理已经是为时已晚。

真空电镀后一系列工艺产生的油污，往往在生产过程中肉眼是无法监测到的，喷涂UV漆后才会显现出油污、麻点、橘皮这样的不良情况，等发现后再做处理已经是为时已晚。油污是难以避免的，处理油污才是解决酒瓶盖不良品的有效办法，有以下几种：

- 1.白电油可以有效清洗油污，不过用白电油清洗的工作者不可长时间接触，因为白电油含量过高或接触时间过长，对体会造成损害

2.超声波加除油粉清洗可以去除油污，去污效果不是很理想，且成本较高

3.人工擦拭也是去除油污，只是用时过长，且缝隙、角落处不好擦拭

4.电镀除油处理剂可以有效去除油污，方法简便，在底漆前加湿喷湿即可通过电镀除油方式的对比可以发现，电镀除油处理剂操作简单，不含卤，波丽真空电镀，与UV漆的兼容性好，可以遮盖油污，PC料真空电镀，改善流平，还可提升附着力，顺利通过百格、水煮测试。在真空电镀工艺中除油的稳定性和效果及操作层面来说，电镀除油剂更加符合除油需求。

PC料真空电镀-新威塑胶(在线咨询)-真空电镀由惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂提供。惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！