

氧气球罐设备厂家名单，氮气球罐制造企业，氩气球罐安装公司

产品名称	氧气球罐设备厂家名单，氮气球罐制造企业，氩气球罐安装公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

氧气球罐设备厂家名单，氮气球罐制造企业，氩气球罐安装公司加上铝的导热性强，熔池冷凝快，因此，上升的气泡往往来不及退出而留在焊缝中成为气孔。

5 接头不等强度：铝及铝合金的热影响区由于受焊接热循环作用而发生软化，氧气球罐设备厂家名单，氮气球罐制造企业，氩气球罐安装公司强度降低，使接头与母材金属无法达到等强度。工业纯铝及非热处理强化铝合金的接头强度约为母材金属的75% ~ ；热处理强化铝合金的接头强度较小，只有母材金属的40% ~ 50%。

6 焊穿：铝及铝合金从固态转变为液态时，无明显的颜色变化，氧气球罐设备厂家名单，氮气球罐制造企业，氩气球罐安装公司所以不易判断母材金属温度，施焊时常会因温度过高无法察觉而导致烧穿。

6.1.3 焊接工艺文件内容可参考现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81中相关条文的规定。对焊接环境的要求主要是为了防止焊缝中气孔的产生，氧气球罐设备厂家名单，氮气球罐制造企业，氩气球罐安装公司在相对湿度大于85%或环境温度较低时，受坡口、焊丝表面及气体管道内壁所吸附的冷凝水影响，焊缝中的气孔倾向将会急剧增高。氧气球罐设备厂家名单，氮气球罐制造企业，氩气球罐安装公司若超出规定则应采取相应的预防措施。焊接场所的相对湿度和环境温度，应在距焊件500mm ~ 1000mm范围内测量。风速限制因氩气流量的大小而不同，氩气保护效果也随风速不同而不同，故在室外施工，氧气球罐设备厂家名单，氮气球罐制造企业，氩气球罐安装公司一般均应设置挡风围屏以使氩弧焊的施工得以顺利进行。