

餐具安装企业服务等级证书一级申请材料

产品名称	餐具安装企业服务等级证书一级申请材料
公司名称	清远城凯信息咨询有限公司
价格	2200.00/套
规格参数	办理时间:3到5天 有效期:3年 使用范围:全国可用
公司地址	清远市
联系电话	19924752298

产品详情

餐具安装企业服务等级证书一级申请材料

问：新买的洗碗机里有水，是不是别人使用过的？

答：洗碗机一般都是按 70% 的标准来进行出厂试机，平均每 10 台机器出厂前有 7 台加水试机后出厂，所以新机器里面有水滴属于正常现象。

问：洗涤程序结束后，洗碗机内胆底部有积水？

答：有两种可能一是洗涤程序并未真正结束，而是用户认为结束了，二是洗碗机滤塞或者滤塞下面被食物残渣堵了，清理一下。

问：洗涤程序结束后，餐具未完全烘干，还是湿的？

答：原因很多，有可能是光亮剂不足，洗涤时选择了无烘干功能的洗涤程序等等，具体可见《洗碗机洗涤后，餐具未能完全烘干的原因分析》，这篇文章对餐具不能完全烘干的原因做了总结和分析。

问：洗碗机使用有些时间长了，最近打开洗碗机后散发着一股臭味该怎么办？

答：使用洗碗机机体清洁剂对洗碗机进行自我清洁。

问：明明添加了洗碗盐的，但是洗碗机的专用盐不足指示灯还是老亮着是怎么回事？

答：洗碗盐加入盐槽后，有一个溶解的过程，盐水的浓度要达到一定的量值（一般是饱和状态），专用盐不足指示灯才会熄灭。造成这种情况有三种可能，盐没加够，溶解的时间不够，还有就是北方地区，水温较低，不论多久，盐都很难溶解至饱和状态。遇到这些状况可以在这篇文章里找找《为什么洗碗机的专用盐不足指示灯一直亮着？》解决办法。

问：洗涤程序结束后，洗碗机内部明显残留有洗碗粉是怎么回事？

答：可能的原因有好几种，戳[这里](#)了解《洗碗机故障
洗涤后洗碗粉有残留的原因分析》。

问：洗涤程序结束后，玻璃餐具上残留有白色的薄膜是怎么回事？

答：可能的原因也有好几种，戳[这里](#)了解《洗碗机故障
洗涤后餐具表面有白膜或白雾的原因分析及解决办法》。

问：为什么洗碗机老洗不干净餐具？

答：也有好多可能的原因，戳[这里](#)了解《洗碗机故障
餐具洗不干净的原因分析》。