

# 隧道盾构机变频器维修

产品名称	隧道盾构机变频器维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

## 产品详情

隧道变频器维修，盾构机变频器维修，东芝变频器维修，施耐德变频器维修，三菱变频器维修，松下变频器维修，安川变频器维修，优利康变频器维修

施耐德备品备件：400V、690V变频器系列：ATV61、ATV71、ATV610、ATV 61F、ATV61 Plus、ATV71 Plus、ATV 630、ATV 650、ATV 930、ATV 212、软启动器系列：ATS48、ATS22备件有：主板（控制板）、电源板、驱动板（触发板）、整流吸收板、软充电板、风扇控制板、BUS板、进线滤波板、电流传感器、电熔组、IGBT模块、可控硅、制动单元板、大风机、小风扇等等。备件齐全，欢迎来电咨询。VX4 G481，VX4G48161Q，VX4G48161Y，VX4G48162Q，VX4G48162Y VX4G48163Q，VX4G48163Y，VX4G48164Q，VX4G48164Y，VX4G48165Q，VX4G48165Y，VX5G48C11Q，VX5G48C11Y，VX5G48C14 Q，VX5G48C14Y，VX5G48C17Q，VX5G48C17Y，VX5G48C21Q，VX5G48C21Y，VX5G48C25Q，VX5G48C25Y，VX5G48C32Q，VX5G48C32Y，VX5G48C41Q，VX5G48C41Y，VX5G48C48Q，VX5G48C48Y，V X5G48C59Q，VX5G48C59Y，VX5G48C66Q，VX5G48C66Y，VX5G48C79Q，VX5G48C79Y，VX5G48D17 Q，VX5G48D17Y，VX5G48D22Q，VX5G48D22Y，VX5G48D32Q，VX5G48D32Y，VX5G48D38Y，VX5G 48D47Q，VX5G48D47Y，VX5G48D62Q，VX5G48D62Y，VX5G48D75Q，VX5G48D75Y，VX5G48D88Q， VX5G48D88Y，VX5G48M10Q，VX5G48M10Y，VX5G48M12Q，VX5G48M12Y，VZ3G001，VZ3G002，V Z3TM2056M14，VZ3TM2056M18，VZ3TM2091M14，VZ3TM2091M18，VZ3TM2132M14，VZ3TM2132M1 8，VZ3TM2162M14，VZ3TM2162M18，VZ3TM2250M14，VZ3TM2250M18，VZ3TM2500M14，VZ3TM25 00M18，VZ3TP21200M14，VZ3TP21200M18，VZ3TP2600M14，VZ3TP2600M18，VZ3V481，VZ3V4811， VZ3V482，VZ3V483，VZ3V484，VZ3V485，VX5G48C11YS316，VX5G48C14YS316，VX5G48C17YS316， VX5G48C21YS316，VX5G48C25YS316，VX5G48C32YS316，VX5G48C41YS316，VX5G48C79YS316，VX5G 48D38YS316，VX5G48D47YS316，VX5G48D62YS316，VX5G48D88YS316，VX5G48M10YS316，VX5G48C4 8YS316，VX5G48C59YS316，VX5G48C66YS316，VX5G48M12YS316，VX5G48D17YS316，VX5G48D22YS31 6，VX5G48D32YS316，VX5G48D75YS316，VX5A22C1C11Q，VX4A221220V，VX5A22C1C11S6，VX5A22 C1C11S6U，VX5A22C1C14Q，VX5A22C1C14S6，VX5A22C1C14S6U，VX5A22C1C17Q，VX5A22C1C17S6 ，VZ3TM22D1C21C25，VZ3TM22D1C32，VZ3TM22D1C41，VZ3TM22E1C48，VX4A221110V，VZ3TM2 2E1C59，VX5A22D1C21Q，VX5A22E1C59Q，VZ3V22D1110V，VX5A22C1C17S6U，VZ3V22E1110V，VX 5A22D1C25Q，VX5A22D1C32Q，VX5A22D1C41Q，VX5A22D1C21S6，VX5A22D1C25S6，VX5A22D1C32 S6，VX5A22D1C41S6，VX5A22D1C21S6U，VX5A22D1C25S6U，VX5A22D1C32S6U，VX5A22D1C41S6U

, VX5A22E1C48Q , VX5A22E1C48S6 , VX5A22E1C48S6U , VX5A22E1C59S6 , VX5A22E1C59S6U , VZ3V2E1220V , VZ3V22D1220V , VX4A71100Y , VX5A1H075N4 , VY1A1202 , VY1A1501 , VY1A6171P54100 , VY1ADV1200 , VZ2GK1000 , VZ2GK1001 , VZ2LB1000 , VZ3N1400 , VZ3V1203 , VZ3V1217 , VY1F10007V21 , VX5A1HD11N4 , VY1A1215 , VY1A1503 , VY1ADV1201 , VZ2LB1002 , VZ3V1210 , VX5A1HD15N4 , VY1A1205 , VY1A1504 , VY1A1514 , VZ2LB1003 , VZ3N1205 , VZ3N1401 , VZ3V1205 , VX5A1HD18N4 , VX5A1101 , VX5A1HD22N4 , VY1A1101 , VY1A1206  
VY1A1505 , VY1A1511 , VY1ADC1101 , VY1ADV1101 , VY1ADV1202 , VZ2GK1002 , VZ2GK1003  
VZ2LB1004 , VZ3N1206 , VZ3N1302 , VZ3N1304 , VZ3N1305 , VZ3V1211 , VZ3V1218 , VX4A1107 , VX5A1102 , VX5IM2145M1271 , VY1A1102 , VY1A1207 , VY1A1506 , VY1A1512 VY1ADC1102 , VZ3G1101 , VZ3IM1145M1271 , VZ3N1207 , VZ3N1306 , VZ3N1307 , VZ3TD1057M1671 , VZ3V1206 , VX4A1108 , VX5IM2195M1271 , VY1ADC1103 , VZ3IM2195M1271 , VZ3TD1072M1671 , VX4A1110 , VX5IM2200M1271 , VY1A1104 , VY1A1209 , VY1A1507 , VY1A1513 , VY1ADC1107 , VY1ADV1104 , VZ2LB1005 , VZ3IM1300M1271 , VZ3N1311 , VZ3N1312 , VZ3N1313 , VZ3N1402 , VZ3V1208 , VX5IM2300M1271 , VY1ADC1108 , VZ3TD1092M1671 , VX5IM2400M1271 , VY1ADC1109 , VZ3TD1132M1671 , VX5A1HU15N4 , VX5A1HU22N4 , VX5A1HU30N4 , VY1A1203 , VZ3V1209 VX5A1HU40N4 , VX5A1HU55N4 , VY1A1204 , VY1A1502 , VZ2LB1001 , VZ3V1204 , VX5A1HU75N4 , VX5A1H037M3 , VX4A71100383 , VX5A1H075M3 , VW3A4523 , VX4A1116 VX4A71101Y , VX5A1300 , VX5A1400 , VX5A1HC1113 , VX5A1HC1113F , VY1A1105  
VY1A1211 VY1A1304 , VY1A1405 , VY1ADC1111 , VY1ADV1106 , VZ3G1102 , VZ3IM1400M1271 VZ3IM1400M1271F , VZ3N1324 , VZ3N1326 , VZ3N1328 , VZ3R24KW040 , VZ3S1912 , VZ3TD1285M1671 , VZ3TM1400M1271 , VZ3V1212 , VZ3V1214 , VX4A71101383 , VX4A1119  
VX4A1205 , VX5A1205 , VX5A1301 , VX5A1HC1620 , VX5A71HC110132 , VY1A1107 , VY1A1212 VY1A1307 , VY1A1409 , VY1AD615 , VY1ADC1117 , VY1ADV1112 , VZ3F1111 , VZ3G1105 , VZ3IM1500M1771 , VZ3N1341 , VZ3N1344 , VZ3N1347 , VZ3R36KW125 , VZ3TM1215M2271  
VZ3V1213 , VX4A1113 , VX4A1200 , VX5A1200 , VX5A1200F , VX5A1HC1316 , VX5A71HC13N4  
VX5A71HC13N4F , VY1A1301 , VY1A1401 , VY1ADC1112 , VY1ADV1107 , VZ3F1110 , VZ3G1104  
VZ3IM1600M1271 , VZ3IM1600M1271F , VZ3N1314 , VZ3N1315 , VZ3N1316 , VZ3R24KW125 VX5A71HC132160 , VW3A4521 , VX4A1114 , VX5A1201 , VX5A1201F , VX5A1HC1622 , VX5A1HC1622F , VY1A1108 , VY1A1213 , VY1A1302 , VY1A1402 , VY1ADC1113 , VY1ADV1108 VZ3IM1402M1271 , VZ3IM1402M1271F , VZ3N1317 , VZ3N1319 , VZ3N1322, VZ3TD1330M1601, VX5A71HC160200, VW3A4522, VX4A1115, VX5A1HC2025, VX5A1HC2025F, VY1A1214, VY1A1403, VY1ADC1114, VY1ADV1109, VZ3DM1600M1671, VZ3N1318, VZ3N1320, VZ3N1321, VZ3TM1425M1671, VX4A1120, VX4A1206, VX5A1105, VX5A1206, VX5A1HC2540, VX5A71HC200250, VY1A1308, VY1A1410, VY1AD616, VY1ADV1113,, VZ3DM2200M5471, VZ3F1112, VZ3IM1502M1771, VZ3N1342, VZ3N1345, VZ3N1348, VZ3TM2200M4371, VW3A4520, VX5A1202, VX5A1202F, VX5A1HC2531, VX5A1HC2531F, VZ3IM1602M1271, VZ3IM1602M1271F, VZ3TM1600M1671, VX5A71HC250315, VX5A71HC28N4, VX5A71HC28N4F, VX4A1118, VX5A1203, VX5A1203F, VX5A1HC3140, VX5A1HC3140F, VY1A1109 ,VY1A1216 ,VY1A1305 ,VY1A1406 ,VY1ADV1110, VZ3F1113, VZ3IM1603M1271, VZ3IM1603M1271F, VZ3N1329, VZ3N1331, VZ3N1333, VX5A71HC315400, VX4A1117, VX5A1HC4050, VX5A1HC4050F, VZ3N1339, VZ3N1340, VX4A1121, VX5A1106, VX5A1207, VX5A1HC6380, VX5A71HC400500, VY1A1217, VY1A1309, VY1A1411, VY1ADV1114, VZ3IM1504M1771, VZ3N1343, VZ3N1346, VZ3N1349, VX5A1204, VX5A1204F, VX5A1HC5063, VX5A1HC5063F, VY1A1306, VY1A1407, VY1ADV1111, VZ3IM1604M1271, VZ3IM1604M1271F, VZ3N1330, VZ3N1332, VZ3N1334, VX5A71HC500630, VX5A71HC630800, VX5A1HD11M3X, VW3A4527, VX4A1111, VX4A1123, VX5A1107, VX5A1HD11Y, VY1A1110, VY1A1310, VY1ADC1201, VZ3IM2145M1271Y, VZ3N1208, VZ3N1350, VZ3N1352, VZ3N1355, VZ3V1219, VX5A1HD15M3X, VX5A1HD15Y, VX4A1106, VX5A1103, VX5A1HD18M3X, VZ3N1301, VZ3N1303, VX5A1HD18Y, VX5A1104, VX5A1HD22M3X, VX5A1HD22Y, VX4A1109, VX5A1HD30M3X, VY1A1103, VYA1208, VY1ADC1104, VZ3IM1195M0671, VZ3IM2201M1271, VZ3N1308, VZ3N1309, VZ3N1310, VZ3V1207, VX5A1HD30Y, VX5A1HD37M3X, VY1ADC1105, VZ3IM1300M0671, VZ3IM2301M1271, VW3A4528, VX4A1122, VX4A1208, VX5A1HD37Y, VY1A1111, VY1ADC1202, VZ3IM2200M3745Y, VZ3N1209, VZ3N1351, VZ3N1353, VZ3N1354, VX5A1HD45M3X, VY1ADC1106, VZ3IM2401M1271, VZ3TD1162M1671, VX5A1HD45Y, VW3A4524, VX5A1HD5575, VY1A1210 ,VY1A1303 ,VY1A1404 ,VY1ADC1115, VY1ADV1105, VZ3IM1600M0671, VZ3IM1600M0671F, VZ3N1323,

VZ3N1335, VZ3N1337, VZ3S1911, VZ3TM1400M0671, VZ3V1215, VX5A1HD55Y, VZ3IM2200M55Y, VW3A4525, VX5A1HD7590, VY1ADC1116, VZ3N1336, VZ3N1338, VZ3V1216, VX5A1HD75Y, VZ3IM2200M7590Y, VX5A1HD9011, VX5A1HD9011F, VY1ADC1110, VZ3N1325, VZ3N1327, VZ3S1910, VZ3TD1250M1671, VW3A4529, VX5A1HD90Y, VX5A1HU15M3, VX5A1HU22M3, VX5A1HU22Y, VX5A1HU30M3, VX5A1HU30Y, VX5A1HU40M3, VX5A1HU40Y, VX5A1HU55M3, VX5A1HU55Y, VX5A1HU75M3, VX5A1HU75Y, VX4A24V250MA, VX4A61100Y, VX4A61101Y, VX5A71HC90110, VY1A1508, VY1A1509, VY1A1510, VY1A1515, VY1ADC1200, VW3A4521, VX4A1116, VX4A61101, Y, VX5A1300, VX5A1HD9011, VY1A1105, VY1A1210, VY1A1303, VY1ADC1110, VY1ADV1105, VZ3G1101, VZ3G1102, VZ3IM1400M1271, VZ3N1323, VZ3N1325, VZ3N1327, VZ3R24KW040, VZ3S1910, VZ3TD1250M1671, VZ3TM1400M1271, VZ3V1214, VZ3V1215, VZ3IM1400M1271F, VX5A1400, VX5A1HC1113, VY1A1211, VY1A1304, VY1A1405, VY1ADC1111, VY1ADV1106, VZ3N1324, VZ3N1326, VZ3N1328, VZ3S1912, VZ3TD1285M1671, VZ3V1212, VX5A1HC1113F, VW3A4520, VX4A1113, VX4A1200, VX5A1200, VX5A1HC1316, VX5A71HC13N4, VY1A1107, VY1A1212, VY1A1301, VY1A1401, VY1ADC1112, VY1ADV1107, VZ3F1110, VZ3G1104, VZ3IM1600M1271, VZ3N1314, VZ3N1315, VZ3N1316, VZ3R24KW125, VZ3V1213, VZ3IM1600M1271F, VX5A1200F, VX5A71HC13N4F, VX4A1114, VX5A1201, VX5A1HC1622, VY1A1108, VY1A1213, VY1A1302, VY1A1402, VY1ADC1113, VY1ADV1108, VZ3IM1402M1271, VZ3N1317, VZ3N1319, VZ3N1322, VZ3TD1330M1601, VZ3IM1402M1271F, VX5A1201F, VX5A1HC1622F, VX4A1115, VX5A1HC2025, VY1A1214, VY1A1403, VY1ADC1114, VY1ADV1109, VZ3DM1600M1671, VZ3N1318, VZ3N1320, VZ3N1321, VZ3TM1425M1671, VX5A1HC2025F, VX5A1202, VX5A1HC2531, VZ3IM1602M1271, VZ3TM1600M1671, VZ3IM1602M1271F, VX5A1202F, VX5A1HC2531F, VX4A1118, VX5A1203, VX5A1HC3140, VY1A1109, VY1A1216, VY1A1305, VY1A1406, VY1ADV1110, VZ3F1113, VZ3IM1603M1271, VZ3N1329, VZ3N1331, VZ3N1333, VZ3IM1603M1271F, VX5A1203F, VX5A1HC3140F, VX4A1117, VX5A1HC4050, VZ3N1339, VZ3N1340, VX5A1HC4050F, VX5A1204, VX5A1HC5063, VY1A1217, VY1A1306, VY1A1407, VY1ADV1111, VZ3IM1604M1271, VZ3N1330, VZ3N1332, VZ3N1334, VZ3IM1604M1271F, VX5A1204F, VX5A1HC5063F, VX4A612301Y, VZ3F0010, VZ3N2325, VZ3PM23690, VZ3RM23690, VZ3N2318, VX4A2323, VX5A2308Y, VX4A2301Y, VX4A2303Y, VY1ADA2311Y, VY1A2310, VZ3G2317, VY1ADA2324N, VY1F2315, VZ3F2305, VZ3V2322, VZ3V2320, VX5A1301, VX4A2305Y, VX4A2307, VZ3V2321, VY1F2316, VZ3F0630, VX4A61C8071C63Y, VZ3N2319, VZ3PM23400, VZ3RM23400, VX4A61C6371C50, VX5A2309N4, VX4A2302N4, VX4A2304N4, VY1ADA2312N4, VY1ADA2314N4, VX4A2306N4, VZ3F0800, VX4A61C7171C63, VX4A61M1071C80Y, VX4A61M1271M10Y, VZ3F0500, VY1ADA2402N4, VY1F2401, VX4A2401, VX4A61C9071C71, VY1ADA2403N, VY1ADA2313Y, VX4A61M1571M12Y, VX4A61M1171C90, VX4A61M1871M15Y, VX4A61M1371M11, VX4A61M1471M13, VX4A61M2171M18Y, VY1ADA2404Y, VX4A61M2471M20Y, VX4A1119, VX4A1205, VX5A1205, VX5A1HC1620, VX5A71HC110132, VY1A1307, VY1A1409, VY1AD615, VY1ADC1117, VY1ADV1112, VZ3F1111, VZ3G1105, VZ3IM1500M1771, VZ3N1341, VZ3N1344, VZ3N1347, VZ3R36KW125, VZ3TM1215M2271, VX5A71HC90110, VX5A71HC132160, VX5A71HC160200, VX4A1120, VX4A1206, VX5A1105, VX5A1206, VX5A1HC2540, VX5A71HC200250, VY1A1410, VY1AD616, VY1ADV1113, VZ3DM2200M5471, VZ3F1112, VZ3IM1502M1771, VZ3N1342, VZ3N1345, VZ3N1348, VZ3TM2200M4371, VX5A71HC250315, VX5A71HC315400, VX4A1121, VX5A1106, VX5A1207, VX5A1HC6380, VX5A71HC400500, VX5A71HC500630, VX5A71HC630800, VY1A1309, VY1A1411, VY1ADV1114, VZ3IM1504M1771, VZ3N1343, VZ3N1346, VZ3N1349, LC-F630P7, VW3A4522, VW3A4523, VW3A4526, VX4A712301Y, VX5A71HC28N4, VX5A71HC28N4F, VX4A71101Y, VZ3F0900, VZ3V2324, VZ3V2325, VZ3V2326, VZ3V2327, VZ3V2405, VX4B600100, VX4CPD11M3, VX4CPD1522N4, VX4CPD15M3, VX4CPD18M3, VX4CPD22M3, VX4CPD3037N4, VX4CPD45N4, VX4DCPD11M3, VX4DCPD15M3, VX4DCPD15N4, VX4DCPD18M3, VX4DCPD18N4, VX4DCPD22M3, VX4DCPD22N4, VX4DCPD30N4, VX4DCPD37N4, VX4DCPD45N4, VX4FPC1116N4, VX4FPD11M3, VX4FPD1522M3, VX4FPD1522N4, VX4FPD3045M3, VX4FPD3045N4, VX4FPD5575M3, VX4FPD5590N4, VX4GPC11N4, VX4GPC13N4, VX4GPC16N4, VX4GPD3037M3, VX4GPD45M3, VX4GPD5575N4, VX4GPD55M3, VX4GPD75M3, VX4GPD90N4, VX4NPC1116N4, VX4NPD3090, VX4NPD5575M3, VX4PPC11N4, VX4PPC13N4, VX4PPC16N4, VX4PPD15M3, VX4PPD18M3, VX4PPD22M3, VX4PPD30M3, VX4PPD30N4, VX4PPD37M3, VX4PPD37N4, VX4PPD45M3, VX4PPD45N4, VX4PPD55M3, VX4PPD55N4, VX4PPD75M3, VX4PPD75N4, VX4PPD90N4, VX4SPD1522N4, VX5CPC5516, VX5CPD3075, VX5CPD4590, VX5RPS6001, VX5RPS6002

VX5RPS6003 VX5SPS4001 VX5SPS5001 VX5SPS6001 VX5TDPS6001 VX5TMPD37M3 VX5TMPD45M3  
VX5TMPD5575N4 VX5TMPD90N4 VX5VP50A001 VX5VP50BC001 VX5VPS1001 VX5VPS2001 VX5VPS3001  
VX5VPS4001 VX5VPS5001 VX5VPS6001 VZ3APS6001 VZ3DPS6002 VZ3MPS6001 VX4B900100 VX4BT900200  
VX4NPC5516 VX5XPM002 NSYCAF223 VX4PPMC1180N4 VX4XPMC1180N4 VX4FPMC1180N4  
VX5FUPM0250 VX5RBPMC1116N4 VX5VPM001 VX5VPM002 VX5XPM001 VX5IBPMC1116N4  
VX4IPMC11N4 VX4IPMC13N4 VX5FUPM0315 VX4IPMC16N4 VX5FUPM0400 NSYCAF291 VX4FPC22N4  
VX4GPC2225N4 VX4GPC2225N4F VX4VP1400 VX4PPC22N4 VX4PPC22N4F VX4FPC2531N4 VX4PPC25N4  
VX4PPC25N4F VX4GPC31N4 VX4GPC31N4F VX4PPC31N4 VX4PPC31N4F VX4B610100 VX4C610D1822N4  
VX4C610D3037N4 VX4C610D45N4 VX4P610D22N4 VX4P610D37N4 VX4P610D45N4  
VX5C610D5575 VX5C610D90 VX5V610S1001 VX5V610S2001 VX5V610S3001 VZ3V3101 VZ3V3104  
VZ3V3103 VX4A10004V21 VX4A10013V21 VY1A1102 VY1ADC10003V21 VZ3TD1140M821 VZ3V1211  
VY1F10007V21 VX4A10010V21 VX4A10015V21 VX4A10007V21 VX4A10012V21 VX4A10020V21  
VY1ADC10002V21 VY1F10032V21 VZ3G10001V21 VZ3IM1300M621 VX4A10008V21 VX4A10014V21  
VZ3IM2195M1271 VZ3TD1140M1621 VZ3V10000V21 VZ3V1206 VX4A10009V21 VY1ADC10004V21  
VZ3TD1310M1621 VZ3V1208 VZ3V3102 VZ3V3105 VZ3V212S21001 VZ3V1217 VZ3V1205 VZ3V1210  
VX4A10011V21 VZ3V10001V21 VX4A10002V21 VX4A10005V21 VX4A10003V21 VX4A10016V21  
VX4A10019V21 VZ3V212S31001