

天津淘宝盒 天津耀华 淘宝盒生产厂家

产品名称	天津淘宝盒 天津耀华 淘宝盒生产厂家
公司名称	天津市耀华包装有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区大港中塘镇西河筒村
联系电话	13820685308 13820685308

产品详情

如何合理选择重型纸箱中的辅助材料

如何合理选择重型纸箱中的辅助材料

1.模切海绵尽量不要太硬

模切用的海绵有清废海绵、弹空海绵、去屑海绵、清废沟母等硬度不同，应在不同位置使用不同的海绵。

嵌刀线两侧使用的海绵硬度一般为35-40HS；在狭窄的地方使用硬度较高的海绵，天津淘宝盒，一般为60HS。通常海绵的高度应高于刀峰2mm；放置在狭窄地方的硬海绵应高于刀锋0.5mm。放置海绵时，应连续粘贴在嵌刀线两侧，一般离刀线1mm为宜。

2.底胶垫应尽可能平整

底胶垫应尽可能平整，耐切性高。反弹胶应根据模具切割刀的高度和模具切割产品确定，以避免废物清除不良、模具切割不均匀等问题。

纸箱印刷常见质量问题及解决方法

纸箱印刷常见质量问题及解决方法

1、机器压印关联部件不良引起的质量故障

当印版辊筒轴头、压印辊轴头、传动轴、齿轮以及与压印相关联的重要部件出现磨损、松动时，在压印过程中印版辊或压印辊会因而产生跳动或滑动现象，由于压力不稳定，致使印版面与纸板接触不正常，淘宝盒定制，形成纸板印刷表面出现糊版或部分图文印迹不清的问题。经过认真仔细的调查和分析，查明故障的得当部位，采纳相应的办法进行处理，对磨损、松动的部件予以批改，消除缺陷现象。

2、压力辊调整不妥引起的质量故障

若压力辊的方位过高或过低，以致与瓦楞纸板接触过紧或过松，淘宝盒厂家，也会出现脏版、糊版或部分图文印迹不清情况，应调整压力辊至适合的方位，使压力辊和辊筒之间的空隙与纸板的厚度相适应，以确保印刷版面的部位，避免该缺陷现象的产生。

纸箱上光纸箱防潮中的特点

1：油墨：需要留意涂料与油墨的结合问题，必要时先涂一层底胶。

2：涂层厚度：上光涂层经过紫外光辐射后光引发剂被引发，会产生游离基或离子，这些游离基或离子与预聚体或不饱和单体中的双键起交联反响，构成单体基。这些单体基会经过连锁反响生成聚合体固体高分子，完结上光涂料的单调进程。涂布层过厚，在同样功率光源的照耀下单调时刻相对长，一方面影响上光油的单调，另一方面使纸张的含水量相对减少，淘宝盒生产厂家，会使张纸变脆易断，影响油层的耐磨性。

3：光源：UV照耀光源一般采用高压灯或金属卤化物灯（以无极灯为佳），光源的功率也要求安稳。高压灯的输出功率一般为80~120W/cm，才能保证涂料的固化速度小于0.5s。

天津淘宝盒-天津耀华-淘宝盒生产厂家由天津市耀华包装有限责任公司提供。天津市耀华包装有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。耀华包装——您可信赖的朋友，公司地址：天津市滨海新区大港中塘镇西河筒村，联系人：柴总。