

厦门三菱伺服器维修

产品名称	厦门三菱伺服器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

厦门三菱伺服器维修

厦门友亿佳自动化设备有限公司专注维修厦门三菱伺服维修

厦门三菱伺服器维修：MR-J2S系列，MR-J系列、MR-H系列、MR-C系列；MR-J2系列；MR-J2S系列；MR-E系列；MR-J3系列；MR-ES系列等等。

可修复三菱伺服驱动器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等

三菱伺服目前***常见的报警有E9，AL24,AL16,AL20,AL32,AL51等。有的是和现场使用有关系，有的则是机器本身的故障。希望和大家一起讨论研究故障的解决。E9，是在SV-ON信号启动时出现的一个故障，如果经常伴有AL10出现，则需要考虑现场供电电源电压是否偏低。如果检测现场电源正常，则是放大器本身损坏。E6，是外部紧急停止信号异常，可以检测外部紧急停止信号是否是常闭，或者是内部输入原件损坏。AL24是目前J2S系列常见的一个故障，由于外部电源线接线异常，或者带电是插拔接头，导致模块损坏。这种故障是***多的，需要更换模块或者主板。很少的情况是电机绝缘不良导致报警，这种情况一般不会损坏放大器。AL16,AL20主要是编码器侧的故障，首先考虑马达编码器或者电缆异常，放大器侧损坏的可能不大，但是J3系列CPU损坏导致AL20的报警情况较多。AL32,AL50,AL51主要是负载过大导致。如果参数异常，负载过大，马达不良都会导致AL50,AL51，如果长期处于过载使用，则***终会损坏模块，出现AL24,32报警。

厦门友亿佳自动化设备维修各品牌变频器，伺服器（伺服驱动器，伺服放大器，伺服控制器），伺服模块，触摸屏（人机界面），工控机（工业电脑，工业计算机），PLC（可编程控制器），扫描枪（扫码器），直流调速器，软启动器，系统控制器，工控主板，工业电路板等全国各行业工控设备维修，专注于工业电路板维修及销售。如有需要可提供上门服务，对于维修好的产品我公司免费保修三个月，省外的客户可以将产品寄予我公司维修，如因机器坏的十分严重无法修复，我司不收取任何费用，免费检测，欢迎来电咨询。

