

# 212626 库卡机器人主机风扇Fan 4412/2HP-570 KUKA零件现货全新

产品名称	212626 库卡机器人主机风扇Fan 4412/2HP-570 KUKA零件现货全新
公司名称	东莞科南自动化有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:KUKA 订货号:212626 名称:主机风扇
公司地址	广东省东莞市塘厦镇高桥龙路6号3栋501室（注册地址）
联系电话	18027038650

## 产品详情

品牌：KUKA

产地：德国

KUKA机器人212626主机风扇

外部轴电机 技术服务商 维修故障，带原始包装，我们接受KUKA公司其他产品的询价，订货及维修服务。如您需要此产品的详细资料及技术支持，请联系我们。

库存区域：中国

交货期：现货

KUKA库卡机器人常见维修产品及故障包括：

1.库卡示教器触摸屏、人机界面、控制面板

常见故障现象有：通电不显示、触摸屏不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反应、触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪屏及程序等故障维修；

2.KUKA机器人伺服驱动器

常见故障现象有：驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、模块损坏等；

### 3.库卡机器人伺服电机(伺服马达)

常见故障现象有：1.电机上电、机械振荡(加 / 减速时) 2.电机上电、机械运动异常快速(飞车)  
3.主轴不能定向移动或定向移动不到位 4.出现NC错误报警 5.伺服系统报警 6.编码器报警 7.电机卡死等；

### 4.库卡机器人PC电脑、工业电脑、工控主机

常见故障现象有：开不了机、上电后不工作、开机进不了系统、开机后自动重启或频繁重启、开机跳过系统介面滚动条会黑屏、蓝屏、自动重启或关机；

东莞科南自动化有限公司是一家专注于各品牌机器人维修保养上的技术服务商。包括库卡机器人伺服驱动器维修，库卡机器人电路板维修，KUKA库卡机器人伺服电机维修等，经过多年的努力，今能熟练的掌握机器人各种基板和机器人示教器维修的要领，更加配备了各类型品牌示教器的配件，真正发挥到了快速、准确、实惠的优势，而且大大降低了返国外维修周期与维修费用。