

宿迁防火门批发安装

产品名称	宿迁防火门批发安装
公司名称	连云港市金巧匠门业有限公司
价格	399.00/平方
规格参数	品牌:金巧匠 颜色是否可选:是 产地:连云港
公司地址	连云港市海州区浦南镇半滩村310国道南
联系电话	15150967876

产品详情

(一) 防火门窗、防火门、安装存在的不足

- 1.打开方位不符合规定，未向撤离方位打开。
- 2.防火门窗耐火等级不符合规定，按设计规定需装甲级防火门的而安装了乙级防火门或乙级防火门窗。
- 3.漏装或未安装自动闭门器，建在安全通道和楼梯间的防火门窗均需安装自动闭门器，如无闭门器就达不上常开常闭的规定
- 4.少安装五金配件。依据防火门窗的尺寸，比较大的防火门窗有一扇是应安装3只门铰链的，有的只装2只，有的只装1只铰链，宣传单页有4只螺钉孔的只安装2只螺钉，减少了固定不动抗压强度。
- 5.中缝大，两边互通，隔开不紧，金百利烟尘，起不了防火安全隔开功效。
- 6.离路面间距过大，按照规定外门距地间距应调节在6-8mm范畴内，而有的防火门窗高达30-40mm。
- 7.门框要求为1.5-2.5mm,而有的高达5mm。
- 8.钢门套应充填混合砂浆或岩棉板，有的安装时未填，内部结构是空的。
- 9.防火门窗要求不可选用摇门，有的故意改成摇门，乃至选用防火玻璃自做摇门，不符合要求，也起不了防火安全隔开功效。
- 10.防火安全门边框侧或防火门窗上边的孔眼未堵漏。

对于防火门窗在组装中具有许多问题，如何使安装的防火门窗充分发挥该有的功效，须搞好下列阶段：

