

led显示屏效果图 宁阳led显示屏 山东新视野

产品名称	led显示屏效果图 宁阳led显示屏 山东新视野
公司名称	山东新视野信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区长城路96号天龙国际大厦A座3003
联系电话	15610328188 15610328188

产品详情

泰安LED显示屏常见故障及解决方法

LED整屏不显示图像

- 1.显示屏电源是否打开。检查PLC软件是否打开；检查配电箱电源是否打开；检查显示屏开关电源是否有220V输入电源。
- 2.显示屏是否有视频信号输入。检查拼接器输出信号是否为黑屏模式；输出信号非黑屏模式时，DVI、VIDEO和RGB各路输入信号是否为黑信号；察看机房同步视频监视器是否有图像。
- 3.显示屏HDMI输入是否接收到机房传输的视频信号。
- 4.检查光纤传输系统是否故障。检查光纤发送端和接收端工作是否正常，光纤线是否损坏。

泰安LED显示屏小间LED显示大屏幕产品优点

高对比度：显示屏在一定的环境照度下，泰安led显示屏，其亮度与背景亮度之比称为对比度。采用的黑色亚光LED灯体设计，与后亚光黑色后面板设计相结合，当LED屏幕点亮时，其光效充分体现，能够提高屏幕对比度，led异形屏，使显示内容色彩更加丰富、饱满。使对比度达到4000：1以上。

单点亮度校正：通过调整流入每个LED的电流来控制像素亮度，终实现整屏一致的亮度。

单点色度校正：使大屏幕展现出自然界的真实色彩，实现颜色的真实还原，使每个像素同种颜色的色坐标之间的误差，led显示屏效果图，保证大屏幕色彩还原的均匀一致性。

泰安LED显示屏常见故障及解决方法

LED显示模块显示不正常，led显示屏公司，模块全部或部分缺色、长亮，处于失控或半失控状态

1.显示单元初始化不正常，重新启动该区域电源，时间间隔不小于1分钟，有时候可能需要2-3次才能消除该问题。

2.如果步骤1未解决问题，初步判断可能是LED模块与转接板接触不良造成的，可以重新插拔它们解决物理接触不良问题。

3.如果上述两个步骤问题依然存在，判断可能是LED模块或转接板电路出现的问题，可以更换LED模块或转接板解决问题，如果更换LED模块，需要对它进行坐标、颜色、亮度调节，使之与整平图像色彩一致。

led显示屏效果图-宁阳led显示屏-山东新视野由山东新视野信息科技有限公司提供。山东新视野信息科技有限公司位于山东省泰安市泰山区长城路96号天龙国际大厦A座3003。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东新视野在工程施工中享有良好的声誉。山东新视野取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东新视野全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。