

## 图腾G26042机柜，黑色图腾机柜，图腾1米机柜技术参数

产品名称	图腾G26042机柜，黑色图腾机柜，图腾1米机柜技术参数
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	3682.00/台
规格参数	品牌:图腾 型号:G26042 产地:深圳
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D区1403
联系电话	15630156033

## 产品详情

产品主要规格及性能

标准:

符合NSI/EI  
RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PRT1、DIN41494;PRT7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点:

单开白色钢化玻璃前门；

单开钣金后门；

前后门免焊加强筋结构，美观牢固；

前后门配典雅锁；

可配客户需要的各种锁；

前后门可改为双开。

承载:

静载800KG(带支架)

防护等级:

IP20

主要材料:

方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；

其余：SPCC优质冷轧板；

厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

表面处理:

方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑

工作原理

涡流管从压缩空气中产生涡流，并把它分成两股气流——一股是热气流，另一股是冷气流。压缩空气进入一个圆柱型涡流发生器，这个发生器比产生旋转气流的热（长）管相比要大些，接下来，旋转的气流被迫以1,000,000 rpm的旋转速度沿热管壁进入热管内部。在热管的终端，一小部分空气通过针型阀以热空气方式泻出。剩余的空气则以较低速度通过进入热管的旋转气流的中心返回。热的、较慢速度旋转的气流通过进入热管的快速旋转的气流。这股超速冷气流通过发生器中心并冷气排气口泻放冷气。

发热和灰尘、潮湿、危险易爆或腐蚀物质使工业控制电气系统出现故障

- 1、过热将使得产线在额定负载下经常跳闸
- 2、敞开式散热使得灰尘聚积，并增大噪音，违反OSH标准
- 3、阻塞的空气过滤装置必须经常清洗或更换
- 4、过热使电子测量、秤重、计数或记录仪器读数错误
- 5、使用氟利昂的制冷器无法在食品行业使用
- 6、使用氟利昂的制冷器在工厂环境恶劣或高温环境中损坏的非常快
- 7、电气类的空调会产生冷凝水损坏箱体内部元件
- 8、电气类的空调会产生振动损毁箱体内部元件

应用范围

- 1.可编程控制器、工业精密控制微机系统的冷却及环境屏蔽
- 2.大功率电源中整流、变流元件的散热降温，高频电源系统的降温

3. 发动机控制中心、电气系统微机保护中心的冷却
4. 继电器控制面板、敏感液晶显示屏的冷却、恒温
5. 数控加工中心电子控制装置的冷却
6. CCTV镜头的降温及灰尘、水汽的吹除
7. 电气机箱的降温、恒温及污染、防暴等危险环境中的环境屏蔽、隔离
8. 激光器壳体的降温，光电传感器的降温，光电镜头的降温、清洁
9. 电子称的冷却带恒温器的电气机箱冷却装置套件