

拉链抗风卷帘门公司 浙江拉链抗风卷帘门 安业门业

产品名称	拉链抗风卷帘门公司 浙江拉链抗风卷帘门 安业门业
公司名称	杭州安业门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区大源镇郎家渡3号-7
联系电话	13868120079 13868120079

产品详情

拉链抗风卷帘门 拉链抗风卷帘门

自动卷帘门普遍的常见故障及检修方式1、电机不动或转速比慢常见故障缘故：一般是路线短路、电机烧蚀、终止按键没校准、行程开关姿势、负荷比较大等造成。解决方式：查验路线、并接入；更换烧蚀电机；更换按键或反复按压几回；转动行程开关滑块使它摆脱微动开关接触点，并调节微动开关部位；查验机械设备一部分有没有卡滞，若有则清除卡滞清除阻碍物。2、操纵无效常见故障产生的位置及缘故：汽车继电器（交流接触器）接触点粘死、行程安排微动开关无效或金属弹片形变、滑块紧定螺钉松、靠板螺钉松使靠板挪动，使滑块或螺帽不可以随滚珠丝杆旋转而挪动、限位开关齿轮轴损坏、按键上、下键卡住。解决方式：更换汽车继电器（交流接触器）；更换微动开关或金属弹片；紧定螺钉滑块螺丝并使靠板校准；更换限位开关齿轮轴；更换按键。3、手拉链不动常见故障缘故：环状传动链条塞住十字槽；棘轮机构无摆脱棘轮；压链架卡死。解决方式：理清环状传动链条；调节棘轮机构与压链架相对位置；更换或润化轴销。4、电机震动或噪音比较大常见故障缘故：刹车盘不平衡或；刹车盘无拧紧；滚动轴承失油或无效；齿轮啮合不如意、失油或损坏比较严重；电机电流声或震动。解决方式：更换刹车盘或再次调节均衡；拧紧刹车盘螺帽；更换滚动轴承；机电维修电机轴输出端传动齿轮、润化或更换；查验电机，如电机坏损则更换。

拉链抗风卷帘门 拉链抗风卷帘门

防火门控制板（1）控制箱普遍的有二种，拉链抗风卷帘门多少钱，种是非常老的控制箱，有一块电脑主板和2个外置的交流接触器构成（检修时可以人为因素按住上行或下行交流接触器开展调节，一般左侧为上行右侧为下行），此外一种为全智能控制箱，电脑主板为集成化，除限位开关操纵上行、下行定位时，电脑主板还可以依据设置还可以设定电动卷帘门的上、下行定位。（2）控制箱都是有电动卷帘门内置烟、温感警报联动作用，当烟、温感警报时只有联动本樁电动卷帘门姿势，并可以设置任一路报警系统联动电动卷帘门降低至1.2-1.8m（相对高度可以调整）处终止逐渐30S（可调式0-120S）上下降低究竟或任一路报警系统联动卷帘窗帘降低一半，烟、温感都警报时降低究竟（3）控制箱的主开关电源有5根，三根火线零线，一根零线和一根接地线，操纵路线一般有19根。1）内置烟、温感三根线，1根烟感探测器正线24V、1根温感正线24V、1一支烟、温感公共性线24V负线。2）手动式按键盒四根线，上行、下行、

终止和公共性线各1根。3) 限位开关三根线，限制位、低值位和公共性线各1根。4) 联动控线二根，可依据控制箱设置的形式给予信号源，有二种方法，一种是给予开关量数据信号，第二种是给予24V开关电源。5) 联动意见反馈电源线二根，一般给予开关量数据信号，防火门降究竟时给报警主机一个归底数据信号。6) 电机控线五根，拉链抗风卷帘门价格，三相电源线接电机电磁线圈，一根零线供汽车刹车片用，一根为电线接头，给电机接地装置用。

防火卷帘门生产厂家应当常备的有什么基本常识呢？品质自然是挑选，防火卷帘门的阻燃安全系数及自身牢固性必定是顾客的主要考虑要素。在品质获得保证的与此同时，适当的寻找价格的合理均衡，这才算是用户的要求，拉链抗风卷帘门公司，才算是企业的追求。大家常常在一些购物商场或是是市面里看到一些地区的地面上写着消防设备下严禁站人或是放置仓储货架，浙江拉链抗风卷帘门，那麼，安装防火卷帘门的功效便是。假如大型商场内的某一个地区发生了火灾事故，那麼只需这一块的电动卷帘门学会放下就可阻拦火灾的扩散。防火卷帘门有升高无下降或有下降无上升缘故：下降或上涨按键问题，接触器触头及电磁线圈问题，限位开关问题，接触器互锁常闭触点问题，解决方式：查验下降或上涨按键，下降或升高接触器触头电源开关及电磁线圈，查限位开关，查下降或升高接触器互锁常闭触点。

拉链抗风卷帘门公司-浙江拉链抗风卷帘门-安业门业由杭州安业门业有限公司提供。“防火门,快速门,挡烟垂壁,别墅卷帘门,高速门”选择杭州安业门业有限公司，公司位于：杭州富阳区大源镇郎家渡3号-7，多年来，安业门业坚持为客户提供好的服务，联系人：郎经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安业门业期待成为您的长期合作伙伴！